Betriebsanleitung und Benutzerordnung für die Räume des Lehrstuhls Mikrobiologie der TUM (Prof. Liebl)

Fassung vom 12.12.2012

Inhalt:

- 1.1. Sicherheitsbeauftragte
- 1.2. Sicherheitsstufen und Sicherheitslabors
- 1.3. Rechtliche Grundlagen
- 2. Genehmigung zum Arbeiten im Laborbereich
- 3. Betrieb der Laborbereiche
 - 3.1. Kennzeichnungsregelung:
 - 3.2. Zugangsregelung
 - 3.3. Regeln für sicheres Arbeiten in mikrobiologischen Labors
 - 3.4. Aufzeichnungspflicht
 - 3.4.1. Gefährdungsbeurteilung
 - 3.4.2. Aufzeichnung laufender Arbeiten
 - 3.5. Hygiene
 - 3.6. Betriebsanweisung gem. §20 GefStoffV und TRGS 451
 - 3.6.1. Lagerung und Transport von Chemikalien
 - 3.6.2. Entsorgung
 - 3.6.2.1. Biologischer Abfall
 - 3.6.2.2. Feststoffabfall / Chemikalien
 - 3.7. Versorgung
 - 3.8. Weitergabe von Bakterienstämmen und von DNA
 - 3.9. Gerätebenutzung
 - 3.9.1. Inkubationsschüttler und Bruträume:
 - 3.9.2. Wasserbäder:
 - 3.9.3. Tischzentrifugen:
 - 3.9.4. Kühlzentrifugen (Sorvall etc.):
 - 3.9.5. Tiefkühlschränke (-70°) und Tiefkühltruhen (-80°, -50°):
 - 3.9.6. UV-Licht:
 - 3.9.7. Glasgeräte:
 - 3.9.8. Konfokales Laser-Scanning-Mikroskop, automatischer DNS-Sequenzierer, Epifluoreszenzmikroskope, Photonenkamera
 - 3.9.9. Reinstwasser-Anlage MilliQ
 - 3.10. Verlassen des Labors
 - 3.11. Reinigung
 - 3.12. Haftung bei grobfahrlässiger Beschädigung von Geräten
 - 3.13. Arbeitszeiten

4. Stör- und Notfälle

- 4.1. Austreten biologischen Materials mit Gefährdungspotential
- 4.2. Hautkontakt mit biologischem Material mit Gefährdungspotential
- 4.3. Verletzung, Unfall
 - 4.3.1. Liste der Ersthelfer:
 - 4.3.2. Ordnungsgemäßer Notruf!!
 - 4.3.4. Versicherung:
- 4.4. Brand

Anhänge:

Anhang I Hygieneplan

1. Allgemeines

2. Desinfektion, 3. Sterilisation, 4. Überprüfung der Autoklaven

Anhang II Arbeiten in der Sicherheitswerkbank Klasse 2 (LamFlow)

Anhang III Autoklavieren von Medien und Entsorgung biologischen Materials

- 1. Allgemein
- 2. Beladen
- 3. Den Autoklaven in Gang setzen
- 4. Den Autoklaven öffnen
- 5. Reinigung
- 6. Zusätzlich beim Autoklavieren von Medien für die Anzucht von Anaerobiern zu beachten

Anhang IV Reinigung von Plastikmaterial (z.B. Zentrifugenbechern)

- 1. Materialien
- 2. Haltbarkeitstabelle
- 3. Unsere wichtigsten Gefäße aus Plastikmaterialien
- 4. Plastikmaterialien im Autoklaven
- 5. Säuberung von Plastikmaterialien

Anhang V Entsorgung von Ethidiumbromid-Abfällen

Anhang VI Entsorgung von Feststoffen

Anhang VII Auszug aus der BioStoffV (§§1 - 8, 10 – 13, 15, 16)

Anhang VIII Arbeiten mit Stickstoff

Anhang IX Sicherheitsorientierung im Labor

Anhang X Digestorien

Anhang XI Checkliste: Verpackung gefährlicher Abfälle zur Entsorgung

Anhang XII Mikroskope, Mikroskopie-Labor

Anhang XIII Umgang mit Pikrinsäure- und Quecksilber-haltigen Chemikalien

1.1. Sicherheitsbeauftragte des Lehrstuhls

Beauftragte für:

chemische Sicherheit:	Dr. W. Ludwig	Tel5451
biolog. Sicherheit (BBS):	Dr. W. Schwarz	Tel5445
_	Dr. A. Ehrenreich	Tel5453
Isotopenlabor:	Dr. W. Ludwig	Tel5451
Gefahrgutbeauftragter	Dr. W. Schwarz	Tel5445

1.2. Sicherheitsstufen und Sicherheitslabors

- a) Alle Labors des Lehrstuhls sind "chemische Laboratorien";
- b) Alle Labors des Lehrstuhls sind mikrobiologische und gentechnische Labors mindestens der Risikogruppe L1, bzw. S1 (BioStoffV, BSeuchG, GenTG); folgende Räume sind jedoch in Risikogruppe L2 eingestuft:
 - ♦ Raum K05 (S2-Lagerung nur in gekennzeichneten Geräten)
 - ♦ Raum 002 (AG Liebl)
 - ♦ Raum 003, 004 (Inkubationsraum nur für L2, nicht für S2)
 - ♦ Raum 005 (AG Ludwig)
 - ♦ Raum 007 (Kühlraum)
 - ♦ Raum 012 (Autoklavenraum)
 - Raum 015 (AG Ehrenreich, AG Liebl)
 - ♦ Raum 020 (Kühlraum)

Für Arbeiten, die als gentechnische Arbeiten nach BSeuchG und InfSchG in Risikogruppe BioII (L2) eingestuft werden, stehen die folgenden BioII-Labors zur Verfügung: 002, 005 und 015. Diese Labors sind entsprechend gekennzeichnet.

1.3. Rechtliche Grundlagen

Unterschiedliche Labors sind für Arbeiten mit chemischen und mit natürlichen und rekombinanten biologischen Agenzien vorgesehen, die unter die Risikogruppen 1 und 2 fallen. Wenn notwendig, legt der zuständige Laborleiter weitergehende labor- oder arbeitsplatzspezifische Maßnahmen fest. Es gelten für alle Labors u.a. die Regelungen (<u>Link</u> oder <u>Link</u>):

- die Verordnung über Sicherheits und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen (BioStoffVO) vom 27.01.1999, v.a. die Gefährdungsbeurteilung gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz und § 7 BiostoffVO.
- das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 31.7.86
- die Gefahrstoffverordnung vom 26.08.86 mit ihren Änderungen (in Englisch)
- die technische Regel für den "Umgang mit Gefahrstoffen im Hochschulbereich" (TRGS 451) vom 25.07.91
- die "Richtlinien für chemische Laboratorien" der BG Chemie
- die GUV-I 850-0 "Sicheres Arbeiten in Laboratorien" (und TRGS 526), sowie die Richtlinien der Broschüre "Sicheres Arbeiten im chemischen Labor" der GUV, BG Chemie und der GDCh. See <u>link</u> (in <u>German</u> and in <u>English</u>)
- des Gesetzes zur Regelung von Fragen der Gentechik (GenTG) mit Verordnung über die Sicherheitsstufen und Sicherheitsmaßnahmen bei gentechnischen Arbeiten in gentechnischen Anlagen (Gentechnik-SicherheitsVO GenTSV), insb. Anhang III
- der Unfallverhütungsvorschrift der BG Chemie Abschnitt 31 (UVV Biotechnologie VBG 102) vom 01.01.1988,
- des Infektionsschutzgesetzes (<u>IfSG</u>),
- der das Gentechnikgesetz (GenTG),
- der Tierseuchenerreger-Verordnung (TierseuchErVO),
- der DIN 58 956 Medizisch-mikrobiologische Laboratorien vom 01.06.90,

sowie alle anderen in der Sammlung "Arbeitssicherheit-Umweltschutz" und der Biostoffverordnung aufgeführten Gesetze, und Verordnungen, sowie die gültigen "Technischen Regeln", insb. für biologische Arbeitsstoffe, TRBA, sowie der Abwassersatzung der Gemeinde Freising und der TU-internen Regelungen.

Diese Regelungen können auf der AGU-Seite des Sicherheitswesens der TUM eingesehen werden (http://portal.mytum.de/siss/index html). Auf diese zentrale Seite der AGU der Hochschulen wird ausdrücklich verwiesen – bitte sehen Sie dort alle einschlägigen Regelungen in der neuesten Fassung durch. Auch Informationen zu den Gefahrstoffen sind dort einsehbar (erreichbar unter Ihrem mytum-Account). Eine kommentierte Ausgabe aller Regelungen des Gentechnikrechts (inkl. BioStoffV) steht bei Dr. Schwarz, Raum 107.

2. Genehmigung zum Arbeiten im Laborbereich

In allen Labors dürfen nur solche Personen tätig werden, die von den Laborleitern dazu autorisiert und bezüglich allgemeiner Laborsicherheit, biologischer Sicherheit und gegebenenfalls Strahlenschutz arbeitsplatzspezifisch belehrt sind und dies beim Sicherheitsbeauftragten mit Unterschrift bestätigt haben.

Für alle geplanten experimentellen Arbeiten mit biologischem Material ist es notwendig, zusammen mit dem Projektleiter <u>vorher</u> eine Risikobewertung (Bestimmung des Gefährdungspotentials) durchzuführen, aus der sich die erforderliche Sicherheitsstufe der

Experimente ergibt (GenTG §§6,7; GenTSV, Anhang III; BioStoffV). Das Ergebnis ist gegebenenfalls schriftlich festzuhalten.

<u>Vor der Aufnahme</u> einer jeden Arbeit ist die Genehmigung des Laborleiters einzuholen, der (evtl. zusammen mit dem Beauftragten für biologische Sicherheit, BBS) abklärt, ob weitere Genehmigungen erforderlich sind. S1- und L1-Arbeiten bedürfen in der Regel keiner weiteren Anmeldung oder Genehmigung, müssen aber trotzdem vorher abgeklärt werden; neue L2- und S2-Projekte müssen mindestens 2 Monate vor Beginn der Arbeiten angemeldet werden.

3. Betrieb der Laborbereiche

3.1. Kennzeichnungsregelung:

Alle Labors sind mit dem Schildern je nach Einstufung mit "BIO I" bzw. "BIO II" gekennzeichnet (entspricht den L1- bzw. L2-Labors). Außerdem sind neben den Labortüren von Bio II-Labors die Schilder "Biogefährdung" angebracht.

3.2. Zugangsregelung

Der Zutritt ist für Personen, die nicht dem Institut für Mikrobiologie angehören, grundsätzlich verboten. Ihnen ist der Zutritt nur nach vorheriger Genehmigung durch den Laborleiter oder seinem Beauftragten, und in jedem Fall nur in Begleitung gestattet.

Auch für **das Reinigungspersonal** ist der Zutritt zu den Labors erst nach erfolgter Sicherheitsbelehrung und arbeitsplatzbezogener Einweisung erlaubt, zu den BioII-Labors auch dann nur bei Anwesenheit eines/r zu dem Labor gehörigen Verantwortlichen.

Regelmäßigen Zutritt zu den Biol-und Bioll-Labors haben nur Personen, die vom Sicherheitsbeauftragten oder dem Laborleiter zugelassen und in einer Unterweisung bezüglich der Sicherheitsvorkehrungen belehrt sind (Bestätigung per Unterschrift bei Dr. Schwarz).

Das Betreten von BioII-Labors ist **Besuchern** nur nach vorheriger mündlicher Erlaubnis des BBS oder des Laborleiters, unter fachkundiger Begleitung und nach Aufklärung über bestehendes Gefährdungspotential gestattet. Alle Besuche müssen in einem **Besucherbuch** protokolliert werden.

Alle Beschäftigten sind mindestens einmal jährlich mündlich allgemein zu unterweisen. Eine darüber hinausgehende, arbeitsplatzbezogene Unterweisung hat durch den Laborleiter regelmäßig und bei einer Änderung der Arbeiten sofort zu erfolgen. Diesen Anweisungen ist strikt Folge zu leisten. Datum und Umfang der Unterweisungen ist schriftlich festzuhalten.

Reparaturen und Servicearbeiten in BioII-Labors dürfen nur nach vorheriger Erlaubnis des Laborleiters oder des Sicherheitsbeauftragten durchgeführt werden. Dabei hat er ein mögliches Gefährdungspotential abzuklären, das Personal entsprechend zu unterweisen und evtl. Schutz-Maßnahmen zu ergreifen. Der Aufenthalt von Reparatur- und Servicepersonal wird im Besucherbuch protokolliert.

Den Anweisungen der Sicherheitsbeauftragten und des Laborleiters ist strikt Folge zu leisten.

3.3. Regeln für sicheres Arbeiten in mikrobiologischen Labors

- Türen und Fenster der Arbeitsräume müssen während der Arbeiten geschlossen sein. Starken Luftzug vermeiden (Be- und Entlüftung!).
- In den Arbeitsräumen darf nicht gegessen, getrunken oder geraucht werden. Nahrungsmittel dürfen dort nicht aufbewahrt werden.
- Laborkittel und soweit notwendig andere Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzbrillen etc.) müssen in den Arbeitsräumen getragen werden.
- Mundpipettieren ist untersagt. Mechanische Pipettierhilfen sind zu benutzen (Peleusbälle oder Pipetman etc.).
- Überprüfung der Wirksamkeit von Abzügen und Sicherheitswerkbänken (Klasse I und II).
- Kenntnis der Schutzeinrichtungen: Augenduschen, Notbrausen, Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Kästen, Abschaltmöglichkeiten für Strom, Wasser und Gas etc.
- Fluchtwegtüren dürfen von innen nicht versperrt sein, die Fluchtwege müssen in voller Breite offen sein.
- Spritzen und Kanülen sollen nur wenn unbedingt nötig benutzt werden. Die entsprechenden Vorsichts-Maßnahmen für gefahrlose Beseitigung sind zu beachten (z.B. feste Abfall-Gefäße für Kanülen !!).
- Bei allen Manipulationen ist Aerosolbildung zu vermeiden (z.B. Zentrifugation, Suspendieren etc). Pathogene Organismen dürfen nur in geschlossenen Systemen gezogen und geerntet werden (z.B. Tangentialfiltration).
- Laborräume und -tische müssen aufgeräumt und saubergehalten werden. Auf den Arbeitstischen sollen nur die tatsächlich für den momentanen Versuch benötigten Geräte und Materialien stehen. Alle Geräte sind nach jedem Gebrauch sachgerecht zu desinfizieren und zu reinigen.
- Die Identität der benutzten Mikroorganismen ist regelmäßig zu überprüfen, gegebenenfalls (bei humanpathogenen) bei jedem Experiment.
- Bakterien-Abfall (Medien, Agarplatten, Kulturkonzentrate etc.) muss gesammelt und durch Autoklavieren unschädlich gemacht werden. Bei Verschütten von S2-Material den kontaminierten Bereich sofort sperren und desinfizieren. Der Projektleiter oder der BBS ist **sofort** zu benachrichtigen.
- Bei der Laborreinigung darauf achten, dass Staubbildung vermieden wird (staubbindende Verfahren: feuchtes Wischen)
- Nach Beendigung eines Arbeitsganges und vor Verlassen des Laboratoriums müssen die Hände sorgfältig gewaschen werden (vorher evtl. desinfizieren!). Nach Beendigung der Tätigkeiten sind **alle** Arbeitsflächen zu reinigen und zu desinfizieren.
- In der Mikrobiologie unerfahrene Mitarbeiter müssen über die möglichen Gefahren unterrichtet und sorgfältig angeleitet und überwacht werden.
- Ungeziefer muss, wenn nötig, regelmäßig bekämpft werden.
- Gefäße mit biologischen Agenzien mit Gefährdungspotential sind eindeutig zu kennzeichnen und mit entsprechenden Warn-Hinweisen zu versehen.
- Bei Arbeiten mit gentechnischem Material: Arbeitsgeräte müssen <u>vor</u> der Reinigung autoklaviert oder anderweitig desinfiziert werden.

3.4. Aufzeichnungspflicht 3.4.1. Gefährdungsbeurteilung

Vor Beginn **aller Arbeiten mit Mikroorganismen** ist sowohl nach dem GenTG als auch nach der BioStoffV eine Beurteilung der Gefährdungsstufen gemäß den Vorschriften durchzuführen. Die Beurteilung der Einstufung in die Gefährdungsklassen L2, S1 und S2 ist zu protokollieren und zusammen mit den anderen Aufzeichungen aufzubewahren. Das IfSG und die Tierseuchenerreger-Verordnung sowie andere evtl. einschlägige Verordnungen sind zu beachten.

3.4.2. Aufzeichnung laufender Arbeiten

Über die Durchführung von Arbeiten mit gentechnisch veränderten Mikroorganismen ist gewissenhaft Aufzeichnung in der vorgeschriebenen Form zu führen (GenTAufzVO). Hierfür stehen beim Laborleiter ein entsprechender Ordner und Vordrucke bereit. Der Laborleiter überwacht die Aufzeichnungen, die nach seiner Anordnung zu führen sind.

<u>Achtung</u>: Die Regeln für das Aufzeichnen von Arbeiten unter den Risikogruppen 1 und 2 unterscheiden sich!

Nach IfSG müssen auch nicht-gentechnische Arbeiten mit Klasse-2-Erregern aufgezeichnet werden:

- Herkunft und Art des Materials
- durchgeführte Untersuchungen
- Ergebnisse
- wesentliche Vorgänge und Vorfälle, zu denen es bei den Arbeiten kam.

3.5. Hygiene und Selbstschutzmaßnahmen

Die Arbeitskleidung ist getrennt von normaler Kleidung aufzubewahren. Schutzkittel müssen vor Verlassen des L2-Labors gewechselt werden. Bei Arbeiten mit Agenzien mit chemischem oder biologischem Gefährdungspotential (L2- und S2-Arbeiten) sind Schutzhandschuhe und evtl. (z.B. bei Spritzgefahr) Schutzbrillen zu tragen. Hautkontakt ist unbedingt zu vermeiden. Nach Abschluss der Arbeiten sind die Hände zu reinigen (-> desinfizieren -> waschen mit den Spendern am Waschbecken). Abtrocknen nur mit Einmal-Papierhandtüchern! Gegebenenfalls nachfetten.

Alle Arbeitsplätze sind regelmäßig (d.h. mindestens einmal pro Tag, insbesondere nach jeder Verschmutzung, auf jeden Fall nach Beendigung der täglichen Arbeiten) mit geeigneten Mitteln zu reinigen und zu desinfizieren.

Der beiliegende Hygieneplan ist verbindlich und Bestandteil dieser Betriebsanleitung.

3.6. Betriebsanweisung gem. §20 GefStoffV und TRGS 451

Eine Kurzfassung dieser Betriebsanweisung liegt in den Labors auf. Die vollständige Fassung ist im Internet unter http://www.wzw.tum.de/mikrobiologie/ zugänglich. Es gelten u.a. die folgenden Anweisungen zu Lagerung und Entsorgung von Chemikalien:

3.6.1. Lagerung und Transport von Chemikalien

Chemikalien sind ordnungsgemäß zu lagern. Es bestehen:

- **Kennzeichnungspflicht** (Gefahrensymbole entspr. der Gefahrstoffverordng.)
- Mengenbegrenzung bei der Vorratshaltung brennbarer Flüssigkeiten (tägl. Bedarf oder 1 L oder Sicherheits-Stahlflaschen)
- Giftchemikalien sind ausschließlich im Giftschrank zu lagern.

- Lösungsmittel, Säuren und Laugen sind in den belüfteten Schränken unter den Digestoren zu lagern (gekennzeichnet).
- Gasflaschen sind jederzeit vorschriftsgemäß zu sichern, auch während des Transports.
- Der **Transport** aus dem Chemikalienlager und zwischen den Labors muss entsprechend den Sicherheitsgrundsätzen durchgeführt werden (z. B. Sicherheitseimer, Wannen etc.).
- Den Transport von Gefahrstoffen außerhalb der Institutsräume <u>immer</u> mit dem AG-Leiter und einem Sicherheitsbeauftragten absprechen. Hierfür gelten spezielle Regelungen.

3.6.2. Entsorgung 3.6.2.1. Biologischer Abfall

Jeder mit biologischem Material kontaminierte Abfall ist vor der Entsorgung physikalisch oder chemisch zu inaktivieren: feste und flüssige Abfälle (Medien etc.) sind zu autoklavieren (siehe besondere Anweisung), Oberflächen sind durch Alkoholbehandlung zu desinfizieren (siehe Hygieneplan).

Die Pipetteneimer für Glaspipetten enthalten zur Sterilisation ein Desinfektionsmittel, das mindestens wöchentlich (montags) erneuert werden muss.

Für das S2-Labor gelten verschärfte Verhaltensmaßregeln, die gegebenenfalls in einer arbeitsplatzbezogenen Betriebsanweisung spezifiziert werden.

3.6.2.2. Feststoffabfall

Abfall aus Weiß-Glas, Braun-Glas, Styropor-Formteile und -Chips, Kartonagen und Papier sind getrennt zu sammeln und der fachgerechten Entsorgung, bzw. dem Recycling zuzuführen. Restmüll (u.a. entleerte, verschlossene Caps, sowie Plastik-Pipettenspitzen) darf nur dann in den Hausmüll, falls eine Gefährdung des Putzpersonals und der Umwelt ausgeschlossen ist (siehe Anhang "Entsorgung von Feststoff-Abfall"). Mit Gefahrstoffen verschmutzter Abfall ist vor der Entsorgung zu reinigen/zu inaktivieren oder als Gefahrstoff zu entsorgen. Borosilikat-Glas (z.B. "Duran[®]") wird mit dem Restmüll entsorgt (auf keinen Fall zum Glas-Recycling!). Teflonbeschichtete Objektträger mit fixierten Proben dürfen NICHT in den Glasabfall: autoklavieren und mit Hausmüll entsorgen.

Spitzes und scharfkantiges Material (z.B. Injektionsnadeln, Glasbruch) muss so gesammelt und verpackt werden, dass eine Verletzung von Mitarbeitern ausgeschlossen ist. Hierfür sind z.B. festwandige und fest verschliessbare Kunststoffbehälter zu verwenden.

Getrennte Sammlung für:

- Papier (sauberes) in die Papierkontainer in allen Räumen (Entsorgung

durch die Reinigungsfirma) oder Keller-Abfallraum

Kartonagen Keller – Abfallraum (selbst entsorgen)

- Styropor (Formteile und Chips) Keller – Abfallraum (selbst entsorgen)

Druckerpatronen von Laserdruckern und Tintenstrahldruckern (sauber verpackt!): Keller

Abfallraum (selbst entsorgen)

Entladungsröhren Keller – Abfallraum (selbst entsorgen)
Elektronik-Geräte Keller – Abfallraum (selbst entsorgen)

Im Keller-Abfallraum bitte den Abfall in die bereitstehenden Abfallbehälter (Beschriftung beachten!) oder neue Entsorgungsecke aufmachen (Beschriftung anbringen!)

Chemikalien

Flüssige Chemikalien-Abfälle sind getrennt in folgende Kategorien zu sammeln (Farbbändchen am Abfall-Kanister):




Lösemittelabfälle, halogenfrei

Aceton, Acetonitril, Formaldehyd, Formamid, Ethanol, Hexan, Pentan, Methanol, Propanol, Essigsäure, Propionsäure, mit Zusätzen von Halogenen (Chlorid, Bromid, Iodid, Fluorid) bis max. 1%. pH-Wert bei wässrigen Lösungen zwischen 4 und 13.



Lösemittelabfälle, halogenhaltig

Chloroform, Methylenchlorid, Tetrachlorkohlenstoff, etc., auch als Mischung mit halogenfreien Lösemitteln, pH-Wert bei wässrigen Lösungen zwischen 4 und 13.



Saure Salzlösungen

Anorganische Säuren wie Salzsäure, Schwefelsäure, Phosphorsäure, und anorganische Salzlösungen im sauren pH-Bereich mit geringen Anteilen halogenfreier oder -haltiger Lösungsmittel.

Achtung: keine hochkonzentrierten Säuren (diese sind zu alkalisieren und dann in den blauen Kanister zu füllen)



Basische Salzlösungen

Laugen wie Kalilauge, Natronlauge, Lithiumhydroxid-Lösungen, Ammoniak (<10%), sowie Salzlösungen im alkalischen pH-Bereich mit geringen Anteilen halogenfreier oder -haltiger Lösemittel.

Mischungen aus organischen Lösemitteln mit anorganischen Stoffen (z.B. Säuren) in die gelben bzw. transparenten Kanister. Kanister nicht zu voll machen (obere Bauchbinde).

Art der Hauptkomponenten und Verursacher des Abfalls sind aufzuzeichnen (nicht auf die Kanister-Etiketten schreiben!). Volle Laborabfallgefäße (nur die vorgeschriebenen 5L-Kanister!) sind ordnungsgemäß unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften (Schutzbrille, Schutzkleidung, ausreichende Lüftung etc., evtl. Transportbehälter und -wagen) in den Lösungsmittelraum zu transportieren. Zettel mit den 2 Hauptkomponenten jedes Flüssigabfallkanisters mit Tesafilm auf dem Kanister anbringen. Alle Kanister sind nummeriert und registriert. Volle Kanister in den Keller bringen.

Für Quecksilber-, Silber- (Entwickler und kolloidales), andere Schwermetalle, Jod-(Lugol!), Pikrinsäure- (BOUIN'sche Lösung) und Brom-haltige (z.B. *Ethidiumbromid*) Lösungen sind gesondert gekennzeichnete Chemikalienbehälter zu verwenden (siehe auch Anhang XIII)! Einige besonders aggressive Chemikalien ebenso (Anfrage!).

Folgende Stoffe dürfen nicht in die Sammelbehälter:

Chromschwefelsäure, Perchlorsäurelösungen, PCB- oder dioxinhaltige Stoffe (für derartige Abfälle müssen wir besondere Behälter anfordern), natürlich auch keine radioaktiven oder explosiven Stoffe oder infektiöses Material. Speziell gekennzeichnete Kanister verwenden und mit den Sicherheitsbeauftragten absprechen.

Feststoffchemikalienabfall wird nur in der **Originalverpackung** zur Entsorgung angenommen. Dem Gefahrgutbeauftragten muss eine Liste mit der Bezeichnung der Chemikalien und der Originalverpackungs-Größe (in g) – nicht aktueller Inhalt - übergeben werden.

Siehe auch: http://tum.agu-

hochschulen.de/fileadmin/user_upload/DATEN/sonstige_dokumente/Entsorgung/MerkblattLaborchemikalien_11-01-12.pdf

Anmerkung: über den Laborausguss ist fast nichts zu entsorgen!!

Ausnahme: ungiftige, verdünnte, neutrale Salzlösungen Es gilt die Entwässerungssatzung der Gemeinde Feising.

Regeln für Gefahrstoff-Entsorgung / Flüssigabfälle:

Flüssigabfall wird nur in den bereitgestellten 5L-Kanistern entsorgt. Dabei sind folgende Regeln zu beachten:

- Erkundigen Sie sich bei jeder (!) Abfallart, in welchen Kanister Sie entsorgen können
- **Gebinde nicht überfüllen** jeweiligen maximalen Füllstand beachten (ist auf dem Kanister angegeben "Bauchbinde")
- Eigenhändige Beschriftungen auf den Kanistern sind nicht zulässig! Bitte wenn nötig mit Tesafilm Zettel aufkleben.
- In den Kanistern dürfen sich keine pastösen oder festen Stoffe befinden! Keine Pipettenspitzen, Objektträger, Deckgläschen etc.!
- Abgelaufene Kanister k\u00f6nnen nicht entsorgt werden: bitte in neue Kanister umf\u00fcllen. Das Ablaufdatum ist 5 Kalenderjahre nach der Herstellungspr\u00e4gung (einer T\u00fcV-Uhr \u00e4hnlich an der Ausgussseite). Das Gleiche gilt f\u00fcr den Schraubdeckel (separates Datum!).
- Alle Kanister müssen mit den notwendigen Gefahrstoffaufkleber beklebt sein (liegen im Lösungsmittelkeller K03 bereit) – aber nicht über die Typ-Prägungen (Ausgussseite) kleben! Unbedingt einweisen lassen! Nur ordnungsgemäß gekennzeichnete Kanister dürfen im Keller abgestellt werden.
- Die Hauptkomponenten der Gefahrstoffe sind zu notieren (Mengenangaben sind nicht notwendig). Zettel mit Tesa am Kanister befestigen.
- Die Kanister sind außen unbedingt sauber zu halten und die Deckel <u>dicht</u> zu schrauben.

Beachte dazu Anhang XI.

3.7. Versorgung

Alle **Bestellungen und Besorgungen** müssen mit dem Arbeitsgruppenleiter abgesprochen werden. Dies gilt insbesondere auch für Bakterienstämme und rekombinante DNA (Plasmide etc.), auch wenn sie "nichts" kosten.

3.8. Weitergabe und Verschicken von Material

Über jede **Weitergabe** von Material (schriftlich, biologisch, chemisch etc.) oder von Wissen (*intellectual property*) kann nur der Laborleiter entscheiden. Dies gilt insbesondere für tote oder lebende Organismen und gentechnisch verändertes Material (auch gereinigte DNA), aber auch für alles andere Material aus den Laboren (teilweise Gefahrstoffe!). Gentechnisch veränderte Organismen dürfen ohne besondere Genehmigung durch das Bundesgesundheitsamt nicht versandt, an Dritte übergeben oder von Dritten bezogen werden. Dies gilt als Inverkehrbringen und unterliegt besonders strengen gesetzlichen Regelungen. Die (für uns zutreffenden) Ausnahmeregelungen für die Weitergabe zu wissenschaftlichen Zwecken in Länder mit ähnlich strengen Auflagen sind sehr eng gefasst. Sie sind unbedingt strikt einzuhalten. Die Entscheidung über die Weitergabe liegt beim Laborleiter.

3.9. Gerätebenutzung

Vor der erstmaligen Bedienung eines Gerätes (d.h. vor dem Einschalten!!!) unbedingt gründlich durch einen Geräteverantworlichen einweisen lassen. Fehlbedienungen führen oft zu beträchtlichem materiellen Schäden, aber auch zu Gefahren für Leib und Leben! Für die Geräte liegen Gebrauchsanweisungen und Sicherheitsinstruktionen bereit, letztere z.T. in dieser Betriebsanleitung.

Bei jeder Benutzung in die bereitliegenden Benutzerlisten eintragen!

Bitte denken Sie daran, dass Sie bei Schäden durch Fehlbedienung finanziell und rechtlich zur Verantwortung gezogen werden können. Und denken Sie an Ihre eigenen Experimente: auch Sie wollen ein Gerät benutzen, das sauber ist und tadellos funktioniert.

Bei ungewöhnlichen Geräuschen, Gerüchen oder sonstigen Auffälligkeiten (z.B. Kontroll-Lampen) sind der jeweils zuständige Lehrstuhlangehörige, sowie andere das Gerät nutzende Mitarbeiter (siehe Zuständigkeitsliste) zu informieren.

3.9.1. Inkubationsschüttler und Bruträume:

Bei Zerbrechen eines Gefäßes oder bei Verschütten von Kulturflüssigkeit sind geeignete Reinigungs- und Desinfektions-Maßnahmen durchzuführen (siehe 4.1.). In den Geräten und Bruträumen ist **auf strikte Sauberkeit** zu achten! Nur abwaschbare Materialien verwenden (z.B. keine Kartons oder Papiere zu Fixierung der Schüttelkolben). Alle Gefäße sind mindestens mit einem **Namenskürzel** und dem Datum zu kennzeichnen.

3.9.2. Wasserbäder:

Auf ausreichenden Wasserstand ist zu achten. Besonders bei höheren Inkubationstemperaturen (>40°) Wasserstand regelmäßig, d.h. **täglich kontrollieren** (auch am Wochenende).

Wasserbäder sind abends grundsätzlich auszuschalten; bei Langzeitinkubationen (über Nacht) ist ein Zettel mit dem Namen des Benutzers am Gerät zu befestigen. Die Geräte sind regelmäßig zu reinigen und Dichtungen auf ihre Funktionstüchtigkeit zu prüfen.

3.9.3. Tischzentrifugen:

Das Gerät niemals bei laufendem Rotor versuchen zu öffnen. Um Aerosolbildung zu vermeiden sind folgende Punkte zu beachten:

- Eppendorf-Reaktionsgefäße nicht zu voll machen;
- immer symmetrisch beladen;
- wo vorhanden, immer Gefäße und Rotoren mit Deckel zu benützen.
- nur für das Zentrifugieren geeignete Gefäße verwenden.
- L2- oder S2-Material darf **nicht** zentrifugiert werden (außer mit speziellen Rotoren).

3.9.4. Kühlzentrifugen (Sorvall etc.):

- Zentrifungen sind hochwertige und teure Arbeitsgeräte, von denen auch ein große Gefahr ausgehen kann.
- Alle Zentrifugen dürfen nur von Personen benutzt werden, die gründlich in die Benutzung durch den Geräteverantworlichen eingewiesen sind. Machen Sie sich zusätzlich zu der mündlichen und praktischen Einführung, auch über die Bedienungsanleitung, mit dem Gerät vertraut. Lassen Sie sich bei den ersten selbständigen Läufen durch einen erfahrenen Anwender begleiten!

- Die befüllten Röhrchen sind gewissenhaft gegeneinander auszutarieren. Die Zentrifugengefäße werden grundsätzlich außerhalb der Zentrifuge (vor und nach dem Einsetzen!) in die Rotoren eingesetzt und entnommen.
- Auf keinen Fall darf vergessen werden, den Rotordeckel anzubringen und erst die äußere (Deckelbefestigung) und dann die innere Schraube (Rotorbefestigung an der Spindel) gut festzuziehen. Hier sind Fehler häufig Grund für gefährliche Havarien!
- Vergewissern Sie sich, dass der verwendete Rotor für diese Zentrifuge und die gefahrene Umdrehungszahl zugelassen ist.
- Der feste Sitz des Rotors ist vor dem Start durch leichtes Anheben zu überprüfen!
- Nach dem Lauf sind alle Röhrchen und Adaptoren aus dem Rotor zu nehmen.
- Die Bohrungen der Rotoren sind vor und besonders nach jedem Lauf auf Verunreinigungen zu kontrollieren. Etwaige Flüssigkeiten oder gar Sedimente sind aus den Bohrungen vorsichtig zu entfernen. Rotoren werden immer gründlich gereinigt, desinfiziert und anschließend durch umgedrehte Lagerung getrocknet.
- Der Rotorraum ist ebenfalls nach jedem Lauf auf ausgetretene Flüssigkeiten zu kontrollieren und gegebenenfalls zu reinigen und zu desinfizieren. Bei Austritt von biologischen Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 ist unverzüglich ein Verantwortlicher zu rufen, der weitere Sicherungsmaßnahmen ergreift.
- Für biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 (L2 und S2) sind ausschließlich Rotoren und Zentrifugationsgefäße mit Containment zu verwenden.
- Bei ungewöhnlichen Geräuschen, Gerüchen oder Erschütterungen ist die Zentrifuge sofort auszuschalten. Der zuständige Betreuer ist sofort zu informieren.
- Jeder Lauf ist in die aufliegenden Benutzerlisten einzutragen.

3.9.5. Tiefkühlschränke (-70°) und Tiefkühltruhen (-80°, -50°):

- Nur verwenden, wenn wirklich unbedingt notwendig (z.B. für Langzeitlagerung empfindlicher Proben), nicht für Ethanolfällungen etc.;
- Nur beschriftete Proben (Name, Datum, Inhalt) in beschrifteten Behältern gehören in die Tiefkühlung. Auch die Umverpackung beschriften – unbeschriftetes Material wird ohne Nachfrage entsorgt.
- Biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 dürfen nur in den entsprechend gekennzeichneten Kühlgeräten gelagert werden (im L2-Labor 002 oder im Kühlkeller K05).
- Im Kühlkeller K05 ist der Aufenthalt für längerdauernde Arbeiten nicht gestattet.
- Bitte unbedingt Ordnung wahren und nicht mehr benötigtes Material entsorgen.

3.9.6. UV-Licht:

UV-Transilluminator und UV-Lampen in den Werkbänken oder an Mikroskopen können Ihre Augen und Ihre Haut schädigen! Schutz durch

- kurze Expositionszeiten (auch im Interesse Ihrer Proben)
- möglichst großen Abstand von der Lichtquelle
- Schutzeinrichtungen wie UV-Schutzbrille und/oder Schutzschild, lange Ärmel etc.

3.9.7. Glasgeräte:

- Vor jeder Benutzung auf Beschädigungen überprüfen; beschädigtes Glas aussortieren und entsorgen.
- Bei Druck- und Vakuum-Experimenten nur dafür geeignete und vorgesehene Geräte verwenden (Saugflaschen, Exsiccatoren etc.); vor Gebrauch sorgfältig überprüfen.
- Anzucht von anaeroben Bakterien in geschlossenen Gefäßen: Flaschen nicht zu voll machen, regelmäßig entlüften; für Kulturen über 250 ml ausschließlich kunststoff-ummantelte Flaschen verwenden! (oder für Druckausgleich sorgen)

3.9.8. Konfokales Laser-Scanning-Mikroskop, FISH- und (Epi-)Fluoreszenz-mikroskope, DNA-Sequenzierer und andere Großgeräte

Besonders empfindliche (und teure) Großgeräte dürfen nur nach praktischer Einführung und ausdrücklicher Erlaubnis durch den Geräteverantwortlichen und nach Absprache mit dem Gruppenleiter benützt werden. Teilweise Anleitung im Anhang. Genauere Anweisungen in den Gerätehandbüchern und an Aushängen vor Ort.

Der Mikroskopraum ist besonders sauber zu halten. In diesem Raum dürfen Proben nur im separat gekennzeichneten Bereich zur Mikroskopie vorbereitet, bzw. zwischengelagert werden. Der Letzte, der den Raum verlässt, vergewissert sich zuvor, ob alle Geräte ordnungsgemäß heruntergefahren sind. Siehe auch Anhang XII. Alle Nutzer müssen in die Benutzerlisten eingetragen sein.

3.9.9. Reinstwasser-Anlage Milli-Q

Nur nach Einweisung benutzen. Austauschen der Patronen nur durch die Geräteverantwortlichen. Den Wasseranschluß wegen der Circulation auch über Nacht nicht abdrehen! Leitfähigkeit und TOC-Wert-Anzeige überprüfen. Das Gerät über das Wochenende auf "standby"-Betrieb schalten.

3.10. Autoklaven und Spülmaschinen

Die Tischautoklaven dürfen nur nach Einweisung benutzt werden – bis 14 Uhr nur durch Tas und Fr. Garus. Die Standautoklaven und Spülmaschinen werden ausschließlich durch die TAs in Betrieb gesetzt, bzw. nach deren Dienstzeit nur durch speziell berechtigte Personen!

3.11. Verlassen des Labors

Wer als Letzte(r) das Labor verlässt, kontrolliert gewissenhaft <u>Gashaupthähne</u>, Wasserhähne und Elektrogeräte (Wasserbäder!). Alle Fenster und Türen sind zu überprüfen und gegebenenfalls zu schließen. Die Hähne der Gaszuleitungen sind bei Verlassen des Labors zu schließen. Geräte ausschalten!

Das Labor muss auch bei vorübergehendem Verlassen sicher verschlossen werden, so dass kein Unbefugter Zutritt erlangen kann. Wenn Sie als letzter einen Gangbereich verlassen, schließen Sie auch bitte die Gangzwischentür. Abends nach 18 Uhr und immer am Wochenende unbedingt die Haupteingangstüren von außen verschließen.

3.12. Reinigung

1) Jede Person, die in den Labors Experimente durchführt, ist für die Reinigung und Sterilisation benutzter Geräte, Gefäße und Arbeitsplätze grundsätzlich selbst verantwortlich.

- 2) Verschmutzungen mit gefährlichem oder infektiösem Material müssen in jedem Fall durch den Verursacher sofort selbst beseitigt werden. Sonst besteht Gefahr der Selbstgefährdung und der Gefährdung anderer!
- 3) Besteht ein Reinigungsdienst, so sind alle zu reinigenden Materialien, Geräte etc. durch den Benutzer so vorzubereiten, dass für die reinigende Person jegliche Gefährdung ausgeschlossen ist: gründliche Dekontamination (biologisch, physikalisch oder chemisch) und Vorreinigung. Alle zum Autoklavieren bereitgestellten Gefäße und Materialien sind mit dem Nameskürzel zu kennzeichnen.

Waschen in der Waschmaschine ersetzt die vorhergehende Grobreinigung und vor allem auch die Desinfektion nicht!

3.13. Haftung bei grobfahrlässiger Beschädigung von Geräten

Bei grobfahrlässiger Beschädigung haftet der Verursacher. Der Abschluss einer Laborhaftpflichtversicherung ist damit für alle am Institut Tätigen (außer den fest Angestellten), insbesondere auch für HiWis, Großpraktikanten, Diplomanden und Gäste, erforderlich.

3.14. Arbeitszeiten

Die geltenden Arbeitszeiten sind Montag bis Freitag von 06:00 bis 20:00 Uhr. Außerhalb der geltenden Arbeitszeiten sind mit besonderer Unfallgefahr verbundene Arbeiten nicht zulässig. Insbesondere gilt auch das Schreiben des Kanzler der TU München von 16.08.1993 und eine evtl. Dienstanweisung.

4. Stör- und Notfälle

In **jedem** Stör- oder Notfall sind der zuständige Laborleiter und die Sicherheitsbeauftragten, in schweren Fällen auch Prof. Liebl, unverzüglich zu benachrichtigen.

4.1. Austreten biologischen Materials mit Gefährdungspotential

Verschüttetes Material mit lebenden Mikroorganismen (kontaminierte Medien etc.) muss sofort mit Desinfektionsmitteln (siehe Hygieneplan) inaktiviert und mit Papiertüchern aufgewischt werden. Diese müssen danach durch Autoklavieren sterilisiert werden.

Beim Austritt größerer Mengen, auch bei kleineren Mengen von L2- und S2-Material (insb. bei humanpathogenem Material), ist der Gefahrenbereich sofort komplett zu räumen, großräumig abzusperren und der Laborleiter oder BBS zu verständigen. Dieser ordnet geeignete Reinigungs-Maßnahmen zur Desinfektion an, die nur von besonders eingewiesenen Personen und unter Aufsicht einer verantwortlichen Person ausgeführt werden dürfen. Bis zur Freigabe des betroffenen Bereichs durch den zuständigen Projektleiter oder BBS ist das Betreten durch Unbefugte verboten. Dies ist zu protokollieren.

4.2. Hautkontakt mit biologischem Material mit Gefährdungspotential

Hautkontakt mit biologischem Material mit Gefährdungspotential ist unbedingt zu vermeiden. Tritt trotz aller Sicherheits-Maßnahmen Hautkontakt ein, sind die entsprechenden Hautstellen und auch evtl. kontaminierte Kleidungsteile sorgfältig mit geeigneten Desinfektionsmitteln zu desinfizieren (siehe Hygieneplan). Kontaminierte Kleidung (auch Unterwäsche) ist **sofort** zu wechseln. (sonst auch wie bei 4.1. entsprechend)

4.3. Verletzung, Unfall

- Bei allen Hilfeleistungen zuerst auf die eigene Sicherheit achten.
- ♦ So schnell wie möglich einen Notruf tätigen.
- ◆ In akuten Fällen sofort den Notarzt verständigen: Tel. 9622 (0-19222)
- Soweit möglich, sind Wunden im Rahmen der Erstversorgung zu reinigen, zu desinfizieren (Merfen etc.) und abzudecken. Alle Verletzungen sind <u>sofort</u> dem Sicherheitsbeauftragten, dem Laborleiter <u>und</u> dem betriebsärztlichen Dienst oder Durchgangsarzt zu melden. (Siehe "Notrufe"). Ein Protokoll über den Unfall ist anzufertigen.

4.3.1. Liste der Ersthelfer:

	Name	Telefon
Ersthelfer: Dr. W. Ludwig		-5451
	Dr. W. Schwarz	-5445
	Dr. V. Zverlov	-5463

Weitere Ersthelfer werden immer gesucht. Bitte bei Dr. Schwarz melden.

4.3.2. Ordnungsgemäßer Notruf

- 1. in jedem Fall den Laborleiter verständigen.
- 2. bei allen Arbeitsunfällen einen berufsgenossenschaftlich zuständigen Durchgangsarzt verständigen, wie z.B.:

- Prof. Holzmüller, Krankenhaus Freising Tel. 0-244202

- Dr. Gohritz, Fabrikstr. 8, Freising Tel. 0-12088

- Dr. Pötsch & Dr. Lengl, Gute Änger 15, Freising Tel. 0-82900

- Betriebsärztl. Dienst (zentrales Praktikumsgebäude) Tel. 3908

- Betriebsstörungen und Unfälle: Telefonnummer des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit für die Meldung von außerhalb der Dienstzeit
 Tel. 09131/6808-2500
- 3. Arzt und Rettungspersonal sind über die Möglichkeit einer Infektion mit biologischem Material mit Gefährdungspotential zu unterrichten. Angaben über die Art der Bakterien mit Gefährdungspotential oder verwendeten Chemikalien sollen den Mitarbeitern bekannt sein und den Ersthelfern/ärzten etc. bekannt gegeben werden.

Die Telefonnummern der nächstliegenden Krankenhäuser und Ärzte, sowie des *Gift*notrufs hängen neben den Telefonen aus.

Notarzt: 9622 Rettungszentrale (auch von Hausapparat)

Krankenhaus Freising: 9691 Zentrale (auch von Hausapparat)

Ersthelfer: 5461, 5445, 5463 (intern)

Giftnotruf: 0-089-19240

Rettungszentrale: 0-19222

Wachdienst Campus Weihenstephan 9320 oder 0160-96713334.

An die W-Fragen denken! (Wer-Wieviele-Was-Wo...)

(siehe Anhang XV)

4.3.4. Versicherungen:

Alle Studenten, Praktikanten, Diplomanden und Doktoranden, auch Gäste, müssen krankenversichert sein. Alle Studenten, die im Labor arbeiten, müssen über die Fachschaft eine spezielle Labor-Haftpflichtversicherung abschließen, die zusätzliche Risiken abdeckt. Bedenken Sie, dass der Lehrstuhl Sie für Schäden an Geräten etc. haftbar machen kann! (siehe Benutzervereinbarung)

Für alle Mitarbeiter, die Laborarbeiten durchführen, ist darüberhinaus eine private Unfallversicherung dringend angeraten: Die staatliche Unfallversicherung (LUK) zahlt nur für sehr begrenzte Risiken.

4.4. Brand

Feuerwehr-Notruf ist 112 (bzw. 9112 außerhalb der Dienstzeit), auch von Hausapparaten.

Die gültigen Notpläne sind zu befolgen. Sofortmaßnahmen ergreifen:

- Personen retten
- gefährdete Personen warnen (andere Räume auf diesem Flur etc.)
- Feuer melden: -> Feuermelder -> Feuerwehr

Die nächsten **Feuermelder** befinden sich in der Eingangshalle und im Durchgang zum Nebengebäude.

- ◆ Alle Brandabschnittstüren (Gangtüren) und Labortüren schließen! (schwarzer Verschlussauslöserknopf oben am Schließerkasten an jeder Türe)
- ◆ Der Feuerwehr den Weg weisen (oder eine Person damit beauftragen) auch draußen an der Vöttingerstrasse.
- In allen gefährdeten Räumen evtl. vorhandene Personen warnen.
- Die Sicherheitsbeauftragten und den Laborleiter sofort benachrichtigen.
- ◆ Zum **Sammelplatz** gehen. Der Sammelplatz befindet sich im Hof vor dem Haupteingang (siehe aushängenden Plan).

Ein Plan mit den Fluchtwegen und Feuermeldern hängt in den Labors aus.

Bitte machen Sie sich mit der Umgebung Ihres Arbeitsplatzes vertraut: Notdusche, Augendusche, Gas-Notaus, Elektro-Notaus, Telefon und Notrufnummernliste, Fluchtweg, Feuerlöscher (inkl. Handhabung), Brandschutzdecke, Sandlöscher etc..

Verzeichnis der Anhänge:

Anhang 1: Hygieneplan

Anhang 2: Arbeiten in der Sicherheitswerkbank Klasse 2 (LamFlow)

Anhang 3: Autoklavieren von Medien und Entsorgung biologischen Materials

Anhang 4: Reinigung von Plastikmaterial (z.B. Zentrifugenbechern)

Anhang 5: Entsorgung von Ethidiumbromid-Abfällen

Anhang VI: Entsorgung von Feststoffen (Mülltrennung)

Anhang VII: Auszug aus der BioStoffV

Anhang VIII: Arbeiten mit Sondergasen

Anhang IX: Sicherheitsorientierung im Labor

Anhang X: Digestorien (Abzüge)

Anhang XI: Checkliste – Verpackung gefährlicher Abfälle zur Entsorgung

Anhang XII: Mikroskope, Mikroskopie-Labor

Anhang XIII: Umgang mit Pikrinsäure- und Quecksilber-haltigen Chemikalien

Anhang XIV: Besorgung und Verschickung von Mikroorganismen

Anhang XV: Telefonliste, Rettungsnummern, Telefonliste

Anhang XVI: Pflege von Zentrifugerotoren

Anhang XVII: PKW-Transport von Kursmaterial und anderem

Anhang I Hygieneplan

I.1. Allgemeines

Im Labor muss Schutzkleidung getragen werden, insbesondere langärmlige Laborkittel mit verdeckter Knopfleiste. Lose lange Haare sind nach hinten zu binden. Bei einer möglichen Gefährdung sind auch Ringe, Armbanduhren und sonstiger Schmuck abzulegen. Die Schutzkleidung muss bei Verlassen des Labors, nach Beendigung der Arbeit und bei Kontamination oder Verunreinigung ausgezogen werden. Im Laborbereich getragene Schutzkleidung muss getrennt von der Straßenkleidung aufbewahrt werden.

Hautkontakt mit biologischen Arbeitsstoffen ist grundsätzlich zu vermeiden (Schutzhandschuhe, Schutzbrille etc.).

I.2. Desinfektion

Nach Beendigung eines Arbeitsganges der Risikogruppe 2 und vor Verlassen des Labors müssen die Hände desinfiziert, gewaschen und nachgefettet werden (in dieser Reihenfolge). Dosierspender stehen an den Handwaschbecken bereit. Abtrocknen nur mit Einmalhandtüchern.

Kontaminierte Arbeitsflächen, Geräte oder Haut werden mit Ethanol (3 ml, 80 % (v/v), 30 sec), i-Propanol (3 ml, 60 %, 30 sec), n-Propanol (3 ml, 50 %, 30 sec) oder einem konfektionierten Desinfektionsmittel desinfiziert, soweit nicht Abflammen, Ausglühen oder Autoklavieren möglich ist. Dosierspender für Desinfektionsmittel stehen im Labor bereit.

Besondere Desinfektions-Maßnahmen müssen ergriffen werden, wenn mit humanpathogenen Bakterien (Risikogruppe 2) gearbeitet wird - nach Absprache mit Laborleiter.

Bei Freiwerden von biologischen Arbeitsstoffen (Kontamination von Labor, Geräten oder Beschäftigten) ist unverzüglich der kontaminierte Bereich großräumig abzusperren und ein Verantwortlicher zu verständigen (Laborleiter, BBS), der besondere Maßnahmen ergreift.

I.3. Sterilisation

- 1) Glas- und Metallwaren werden bei 180 °C (Kerntemperatur!) mind. 3 Std. sterilisiert.
- 2) Medien und Lösungen können im großen oder kleinen Dampfautoklaven bei 1 bar Überdruck für 20 min sterilisiert werden, soweit sie diese Behandlung vertragen. Die ordnungsgemäße Beendigung des Sterilisiervorgangs beim Autoklavieren ist jedes Mal zu überprüfen (Display).
- 3) Inaktivierung kontaminierten Materials: siehe Anhang III.
- 4) Empfindliche klare Lösungen und Flüssigmedien können in sterilisierten, sporendichten 0.2 µm Sterilfiltern filtriert werden.

I.4. Überprüfung der Autoklaven

Alle Autoklaven müssen halbjährlich durch den Laborleiter oder seine(n) Beauftragte(n) überprüft werden. Diese Überprüfung ist zu protokollieren. Die Überprüfung wird mit Sterikon-Bioindikator von Merck durchgeführt (Art. Nr. 10284), der auf einer Inaktivierung von Bacillus stearothermophilus Sporen beruht, die erst nach 14 bis 15 min bei nicht weniger als 121 °C (1 bar) vollständig inaktiviert werden. Der Bioindikator ist im Kühlschrank aufzubewahren. Er ist dort bis zum aufgedruckten Verfallsdatum haltbar. Der Nachweis der Inaktivierung erfolgt durch Bebrüten (Ausbleiben des Farbumschlags eines pH-Indikators).

Vorgehensweise:

Eine Ampulle wird zusammen mit Autoklaviergut (am besten zwischen oder in dem Gut) mit dem üblichen Autoklavierprogramm (Zeit, Druck o. Temperatur) autoklaviert. Bei den neuen Autoklaven ist hierzu das Programm 2 (Inaktivierung) zu wählen. Anschließend wird die geschlossene Ampulle bei 60 °C für 48 Std. bebrütet. Nach 24 Std. kontrollieren. Der Autoklav arbeitet nicht richtig, wenn der Ampulleninhalt nach dem Bebrüten nicht mehr violett und klar, sondern gelb und trüb ist (Wachstum von Zellen und Zuckervergärung).

Das Ergebnis wird protokolliert. Das Protokoll ist von einem Berechtigten (BBS, Projekt- oder Laborleiter) zu unterschreiben, abzuheften und aufzubewahren.

Auszug aus Pflege-WIKI zu Alkohol – Flächen- und Händedesinfektion:

Bei den Alkoholen nimmt die mikrobiozide Wirkung, die man auf Proteindenaturierung zurückführt, mit der Kettenlänge zu. Daneben gilt: n-primäre Alkohole sind wirksamer als isoprimäre und diese wirksamer als sekundäre und tertiäre. Eine Rangordnung nach steigender Wirksamkeit ist also: Methanol < Ethanol < iso-Propanol < n-Propanol. Die Wirkung der letzteren drei für die Desinfektion verwendeten Alkohole ist vergleichbar bei folgenden Konzentrationen (Volumenprozent): Ethanol 77% - iso-Propanol 60% - n-Propanol 42%. Um Irrtümer zu vermeiden, sollten Konzentrationen von Alkoholen, die zur Desinfektion verwendet werden, immer in Volumenprozent angegeben werden. In jedem Verhältnis mit Wasser mischbar sind neben Methanol und Ethanol noch die Alkohole der Propylreihe. Ohne Anwesenheit von etwas Wasser sind Alkohole schlechter wirksam. Für die Desinfektion trockener Objekte sollen sie also nicht konzentriert verwendet werden. Bei Verdünnung mit Wasser werden sie ab einem gewissen kritischen Mischungsverhältnis sehr schnell unwirksam. So unterbricht das Spülen einer mit Alkohol benetzten Hand sofort die Keimtötung. Anwesenheit von organischem Material beeinträchtigt die Wirkung dagegen nur wenig. Das mikrobiozide Wirkungsspektrum erstreckt sich auf Bakterien, Pilze und teilweise auf Viren. Alkohole sind ohne Effekt gegen Bakteriensporen, können solche sogar enthalten. Wegen der fehlenden Sporozidie dürfen sterile Instrumente nicht in Alkohol aufbewahrt werden! Alkohole gehören zu den am schnellsten wirkenden Desinfektionsmitteln. Das Desinfektionsgut muß aber während der gesamten Einwirkungszeit (einige Minuten) naß gehalten werden. was wegen ihrer schnellen Verdunstung speziell beachtet werden muß.

Die typischen Anwendungsgebiete von Alkoholen sind die Händedesinfektion und die Hautantiseptik. Weniger gut eignen sie sich zur Flächendesinfektion, bei der immer auch die **Brand- und Explosionsgefahr zu beachten** ist

Ethanol und Propanol sind keine allergisierenden Desinfektionsmittel, was angesichts ihres Haupteinsatzgebietes wichtig ist. Ohne rückfettende und hautpflegende Zusätze führen sie jedoch zu Irritationen und Trockenheit der Haut. Man verwende daher nicht die reinen Alkohole, sondern geeignete Präparationen, die kosmetische Substanzen zur Wasserrückhaltung und Rückfettung enthalten.

Anhang II

Arbeiten in der Sicherheitswerkbank Klasse 2 (LamFlow)

Bei Arbeiten mit Gefährdungspotential der Stufe 2, bei denen sich Aerosolbildung nicht vermeiden lässt, muss in einer Sicherheitswerkbank der Klasse 2 (mit Hochleistungs-Schwebstoffilter) gearbeitet werden. Dies gilt für Überimpfen, Umfüllen von Kulturen, Suspendieren etc.. Diese Werkbänke stellen den Personen- und Produktschutz sicher.

Folgende Punkte sind beim Arbeiten mit der Sicherheitswerkbank zu beachten:

- das Gerät ca. 30 min vor der Benützung einschalten und einlaufen lassen
- alle Geräte, die in die Sicherheitswerkbank gebracht werden, vorher mit Alkohol gründlich reinigen
- Luftschlitze in der Arbeitsfläche nicht verdecken (Ärmel etc.!) vorhandene Armstützen benutzen
- möglichst wenig Gegenstände in den laminaren Luftstrom bringen und starke Bewegungen vermeiden (Turbulenzen)
- Arbeiten mit Bunsenbrenner möglichst vermeiden (touch-o-mat-System, kleine Flamme). Keine Zündflammen!
- Beschädigung der HOSCH-Filter (oben) vermeiden Flamme, Pipette!
- die Werkbank nach der Arbeit säubern, mit Desinfektionsmittel (alkoholisches: z.B. 70 % Isopropanol) auswischen und UV-Licht einschalten, soweit vorhanden (UV-Lampe überprüfen: die Röhre muss vollständig klar sein – kein Metalldampf auf dem Glas)
- nach der Desinfektion auf keinen Fall sofort wieder einschalten oder gar Gasflamme entzünden !! (Alkoholdampf) Offen stehen und Ausdampfen lassen.
- Prüfungs- und Servicedaten beachten (die Adresse der Service-Firma ist aufgeklebt)
- Bei Verdacht auf Fehlfunktion den Beauftragten verständigen

Eine Anweisung für die Benutzung muss an jeder Werkbank hängen. Jeder Neuling muss vor der Erstbenutzung eingewiesen werden.

Anhang III

Autoklavieren von Medien und Entsorgung biologischen Materials

III.1. Allgemein Nährmedien für die Mikrobiologie sowie Arbeitslösungen (Puffer, Salzlösungen etc.) werden meist durch Autoklavieren sterilisiert. Weiterhin müssen Abfälle (flüssig und fest) und Abwässer von mikrobiologischen und genetischen Arbeiten der Sicherheitsstufen S1 und S2 inaktiviert werden. Autoklavieren ist hierfür die sicherste, umweltfreundlichste, kostengünstigste und auch am wenigsten arbeitsaufwendige Art der Entsorgung. Das zu autoklavierende Material wird 20 min bei 1.1 bar Überdruck auf 121°C erhitzt, die Inaktivierung von Abfall erfolgt bei 135 °C. Die Vorschriften der Druckbehälterverordnung sind zu beachten. Die halbjährliche Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Autoklaven ist schriftlich festzuhalten. Verantwortlich für die Autoklaven sind Dr. W. Schwarz und Dr. L. Eberl.

Diese Anleitung bezieht sich auf die beiden großen Autoklaven (alte); für die kleinen Autoklaven liegt in der Schublade eine ausführliche und an der Wand über den Geräten eine Kurzanleitung bereit. Grundsätzlich gelten die nachfogenden Ausführungen auch für die neuen Autoklaven.

III.2. Beladen

- Die Autoklaven dürfen nur unter Aufsicht von speziell eingewiesenen und von den Arbeitsgruppenleitern bevollmächtigten Personen beladen werden.
- Das Autoklaviergut ist so zum Autoklavieren zu transportieren, dass Gefährdungen ausgeschlossen sind: z.B. biologische Abfälle der Sicherheitsstufe 2 in den dafür vorgesehenen gelben Deckelsäcken, die vorher durch Aufdrücken des Deckels fest verschlossen werden. Die verschlossenen Säcke werden aus dem roten Eimer in einen Gitterkorb mit Bodenwanne gestellt, auf dem Bio-Abfallwagen in den Autoklavenraum (012) transportiert und dort samt Gitterkorb in den Autoklaven gestellt.
- Die Inaktivierung kontaminierten L2/S2-Materials erfolgt bei 135 °C nur in den <u>neuen</u> H&P Stand-Autoklaven <u>mit</u> Abluftfiltration.
- Flüssiges Autoklaviergut ist in hitzestabilen, bruchsicheren und ausreichend großen Gefäßen unterzubringen. Wegen ihrer Robustheit und Unempfindlichkeit auch gegenüber steilen Temperaturgradienten ist Erlenmeyerkolben aus Spezialglas grundsätzlich der Vorzug zu geben gegenüber Gefäßen aus einfachem Pressglas.
- Bei Abfall in Plastikbeuteln nur autoklavierbare Spezialbeutel verwenden: die opaqueweissen oder die gelben Polypropylen-Beutel.
- <u>Immer</u> Autoklavierkörbe verwenden.
- Beim Einbringen vieler Gefäße darauf achten, dass die darunter liegenden Gefäße nicht zerdrückt werden z. B. Weichwerden durch Hitzeeinwirkung beachten. Lieber zwei Autoklavierkörbe übereinander stellen.

- Flüssigkeiten in offenen und geschlossenen Gefäßen dürfen nur in Autoklaven mit temperaturabhängiger Deckelverriegelung sterilisiert.
- Alle zu autoklavierenden Gefäße sind mit dem Namenskürzel des Abfallverursachers zu versehen.
- Beim Autoklavieren von Flüssigkeitsmengen größer als 1 Liter immer den Meßfühler verwenden darauf achten, dass der Fühler in dem Gefäß mit der größten Flüssigkeitsmenge steckt (ersatzweise in einem identischen Gefäß mit derselben Menge Wasser) NIEMALS ein kleineres Gefäß verwenden: Gefahr von Siedeverzug! Bei noch größeren Flüssigkeitsmengen einen Zettel am Autoklaven anbringen, damit er erst nach vollständigem Abkühlen (möglichst unter 50 °C) geöffnet wird.

III.3. Den Autoklaven in Gang setzen

- Die Autoklaven dürfen nur von speziell eingewiesenen und von den Arbeitsgruppenleitern bevollmächtigten Personen in Gang gesetzt werden.

III.4. Den Autoklaven öffnen (siehe auch Bedienungsanleitungen)

- Die Autoklaven dürfen nur von speziell eingewiesenen und von den Arbeitsgruppenleitern bevollmächtigten Personen geöffnet werden.
- Vor dem Öffnen davon überzeugen, dass der Autoklaviervorgang ordnungsgemäß beendet wurde: Alarmton ertönt, rote Kontrollampe leuchtet, Zeitanzeige auf Null, Temperatur noch über 100°C. Bei den neuen Autoklaven: Kontrollanzeige
- Das Tragen einer Schutzbrille beim Öffnen der Autoklaven ist ein absolutes Muss!
- Beim Entnehmen des Autoklaviergutes den Korb mit einem passenden Deckel versehen, dann vorsichtig herausnehmen und abkühlen lassen (besonders größere Flaschen stehen unter Druck! Siedeverzug!).

Glasgefäße mit zu entsorgendem Agar sind vor dem Erstarren zu entleeren (in einen Abfallsack). Die Gefäße sind durch ordnungsgemäße Vorreinigung für den Laborreinigungsautomaten vorzubereiten.

III.5. Reinigung

- Den Autoklaven regelmäßig reinigen: Wasser und evtl. Bodensatz absaugen, Innenwände abbürsten, Ringdichtung abwischen etc..

III.6. Zusätzlich beim Autoklavieren von Medien für die Anzucht von Anaerobiern zu beachten:

Beim Autoklavieren von Flüssigkeiten in geschlossenen Gefäßen sollten die verwendeten Glasflaschen mit einem Splitterschutz beschichtet sein. Das gilt insbesondere für 1 l, 2 l und 5 l Flaschen. Flaschen größer als 5 l dürfen grundsätzlich nicht geschlossen autoklaviert werden.

- Am Autoklaven einen Zettel anbringen, damit er nicht vorzeitig oder ohne die Sicherheitsvorkehrungen geöffnet wird!
- Die Gefäße müssen sich grundsätzlich in einem seitlich und unten geschlossenen Behälter befinden, der vor der Entnahme aus dem Autoklaven mit einem festen Deckel abgedeckt werden muss (Spritzschutz).
- Der Deckel ist erst wieder abzunehmen, wenn der <u>Flascheninhalt</u> Zimmertemperatur erreicht hat.

Anhang IV Reinigung von Plastikmaterial (z.B. Zentrifugenbechern)

IV.1. Materialien:

Polypropylen (PP) - opaque, weißlich

Polycarbonat (PC) - klar, gelblich

Polyvinylchlorid (PVC) - undurchsichtig, verschieden gefärbt

Polyethylen (PE) - durchscheinend Polyallomer (PA) - durchscheinend

IV.2. Haltbarkeitstabelle:

	Tmax	Autokl	spröd?	acid	base	alcohol	CHCl3	phenol
PP	135	ja	0	++	++	++		
PC	135	(ja)	-135	+		+		
PVC	70	nein	-30	++	++	++		
PE	80	nein	-100	++	++	++		
PA	121	(ja)	-40	++	++	++	(+)	

IV.3. Unsere wichtigsten Gefäße aus Plastikmaterialien:

- PP Messzylinder (weißlich) Zentrif.röhrchen klein weißlich - PP Zentrif.röhrchen klein gelblich - PC Zentrif.röhrchen groß weißlich - PA Zentrif.röhrchen groß gelblich - PC - PP **Eppendorf-Caps** Fotoschalen - PVC - PVC Eppendorfständer grau

IV.4. Plastikmaterialien im Autoklaven:

Autoklavieren verringert generell die Lebensdauer aller Plastikgefäße, besonders von PC, das spröde wird (Sprünge). PE-Gefäße können nicht, PA-Zentrifugenbecher nur bedingt (d.h. kurz und ohne Verformungsdruck) autoklaviert werden. Während des Autoklavierens müssen

alle (Schraub-) Verschlüsse gelockert sein: am besten zusätzlich als Schutz gegen Festsaugen einen Papierstreifen einlegen oder Deckel vollständig abnehmen.

Vor dem Autoklavieren immer gut säubern.

IV.5. Säuberung von Plastikmaterialien:

Generell waschen mit milden Detergentien (Spülmittel) und weicher Bürste, mit destilliertem Wasser nachspülen und bei Raumtemperatur trocknen (Abtropfbrett). Niemals mit stark alkalischen Spülmitteln (Spülmaschine!!!), mit Scheuermitteln, harten Bürsten und Topfkratzern, oder mit organischen Lösungsmitteln reinigen.

Öle und Fette lassen sich durch kurzzeitige (!) Behandlung mit Aceton (nicht für PC und PVC) oder Ethanol abwaschen. **Sofort** mit H₂O nachwaschen.

IV.6. Dekontaminierung und Reinigung von Zentrifugenbechern

Jeder Benutzer ist für die Dekontaminierung und Reinigung selbst verantwortlich.

Grobe Rückstände (Bakteriensedimente) sind mit einem Spatel zu entfernen und zusammen mit den flüssigen Rückständen dem kontaminierten Abfall zuzuführen. Anschließend wird mit Bürste und Isopropanol oder anderen geeigneten Desinfektionsmitteln dekontaminiert und gründlich mit warmer Seifenlauge gereinigt.

Anhang V Entsorgung von Ethidiumbromid-Abfällen

Zu 250 ml Ethidiumbromid-haltiger wässriger Lösung gibt man:

3.8 ml 50 % Hypophosphorige Säure (Aldrich 21,490-6)

0.78 g Natriumnitrit NaNO₂ (Aldrich 23,721-3)

Den pH kleiner als 3 kontrollieren.

Über Nacht bei RT stehen lassen, danach mit NaHCO₃ neutralisieren und als Flüssigabfall entsorgen.

Modifiziert nach: G. Lunn, E. Sansone, Anal.Biochem.162,453-458(1987)

Ethidiumbromid-haltiger <u>Feststoff</u> (Gele, kontaminierte Handschuhe, Wischtücher, Pipettenspitzen etc.) werden in den bereitstehenden, gekennzeichneten Extra-Eimern in festen Plastiksäcken gesammelt und in die blauen 60L-Spannringtonnen entsorgt. Bitte überflüssiges Totvolumen vermeiden, die Plastiksäcken nicht zu voll machen und die Säcke fest in die Tonne pressen!

Die Tonnen werden mit einem Zettel gekennzeichnet (mit Tesafilm aufkleben), auf dem "MB" für Lehrstuhl für Mikrobiologie, sowie die Hauptschadstoffe angegeben sind, also z.B. "Ethidiumbromid" und/oder "Phenol" etc.. Volle Tonnen sind in den Lösungsmittelkeller (Raum K05) zu bringen. Unbeschriftete Tonnen können nicht entsorgt werden.

Anhang VI Entsorgung von Feststoffen

Bitte die Mülltrennung in Weihenstephan strikt beachten:

kontaminierten Biomüll L1/S1	in den farblosen Polypropylenbeuteln (Emaille-Eimer) sammeln; vor der Entsorgung durch Autoklavieren inaktivieren
kontaminierten Biomüll L2/S2	in den gelben Polypropylen-Deckelbeuteln (rote Eimer) sammeln; vor der Entsorgung durch Autoklavieren inaktivieren
autoklavierten Müll	im Autoklavenraum sammeln und evtl. selbst in die Reststofftonnen bringen
Papier	nach Feinpapier und Kartonagen getrennt im Abfallraum (KG) deponieren (kein verschmutztes Papier!)
Styropor-Chips	Abfallraum (KG) - farbloser Sack (von Stärke-Chips trennen!)
Styropor-Formteile	Abfallraum (KG) - Gitter-Container
Glas	nach Weißglas und Braunglas Laborglas trennen und in das Abfallraum (KG) in die entsprechenden Tonnen bringen. Borsilikatglas mit dem Restmüll entsorgen
Restmüll	rote Säcke
Patronen von Laser-/Tintenstrahldruckern	sauber verpacken; Recycling durch TU – Sammelkarton im Abfallraum (KG)
Elektronikschrott	Sammelkarton im Abfallraum (KG)
Entladungs-Röhren (Hg)	Sammelkarton im Abfallraum (KG)
Metall und Schrott	auf den Betriebshof der Abteilung Betriebstechnik bringen; bei größerem Aufkommen Entsorgung organisieren
alles andere	nach Absprache mit Gefahrgutbeauftragtem

Für toxischen Chemikalien-Abfall siehe gesonderten Anhang.

Nur die blauen/schwarzen Restmüll-Säcke aus den Labors und Büros, sowie der Papiermüll aus den Büros werden durch die Reinigungskräfte mitgenommen. Der gesamte sonstige Müll muss selbst in den Abfallraum gebracht werden!

Farblose und blaue Müllsäcke liegen im Abfallraum bereit, Polypropylensäcke zum Autoklavieren im Zentralbereich (EG).

Die Entsorgung aus dem Abfallraum (KG) erfolgt nach Bedarf (Anruf bei der Betriebstechnik); die Entsorgungsfirma kommt aber nur 2-monatlich.

Anhang VII Auszug aus der BioStoffV

- **§1** Diese Verordnung gilt für Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen einschließlich Tätigkeiten in deren Gefahrenbereich. .. gilt nicht für Tätigkeiten, die dem Gentechnikrecht unterliegen, soweit dort gleichwertige oder strengere Regelungen bestehen.
- **§2** (1) Biologische Arbeitsstoffe sind Mikroorganismen, einschließlich gentechnisch veränderter Mikroorganismen, die beim Menschen Infektionen, sensibilisierende oder toxische Wirkungen hervorrufen können.
- (2) Mikroorganismen sind alle zellulären oder nichtzellulären mikrobiologischen Einheiten, die zur Vermehrung oder Weitergabe von genetischem Material fähig sind.
- (4) Tätigkeiten im Sinne dieser Verordnung sind das Herstellen und Verwenden von biologischen Arbeitsstoffen, insbesondere das Isolieren, Erzeugen und Vermehren, das Aufschließen, das Ge- und Verbrauchen, das Be- und Verarbeiten, Ab- und Umfüllen, Mischen und Abterennen sowie das innerbetriebliche Befördern, das Lagern einschließlich Aufbewahren, das Inaktivieren und das Entsorgen.
- (5) Gezielte Tätigkeiten liegen vor, wenn
- 1. biologische Arbeitsstoffe mindestens der Spezies nach bekannt sind,
- 2. die Tätigkeiten auf einen oder mehrere biologische Arbeitsstoffe unmittelbar ausgerichtet sind und
- 3. die Exposition der Beschäftigten im Normalbetrieb hinreichend bekannt oder abschätzbar ist.

Nicht gezielte Tätigkeiten liegen vor, wenn mindestens eine der Voraussetzungen ... nicht gegeben ist.

- §3 Biologische Arbeitsstoffe werden entsprechend dem von ihnen ausgehenden Infektionsrisiko in vier Risikogruppen eingeteilt:
- 1. Risikogruppe 1: Biologische Arbeitsstoffe, bei denen unwahrscheinlich ist, dass sie beim Menschen eine Krankheit verursachen.
- 2. Risikogruppe 2: Biologische Arbeitsstoffe, die eine Krankheit beim Menschen hervorrufen können und eine Gefahr für Beschäftigte darstellen können; eine Verbreitung des Stoffes in der Bevölkerun gist unwahrscheinlich; eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung ist normalerweise möglich.
- **§4** (3) Kommt bei gezielten Tätigkeiten eine Einstufung in mehrere Risikogruppen in Betracht, so ist die Einstufung in die Risikogruppe mit dem höchsten Gefährdungspotential vorzunehmen.
- **§5** (1) Für die Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber ausreichende Informationen zu beschaffen....
- (2) (Es) ... ist die Zuordnung zu gezielten oder nicht gezielten Tätigkeiten vorzunehmen.
- **§6** (1) Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeurteilung bei gezielten Tätigkeiten ... durchzuführen. In Gemischen von biologischen Arbeitsstoffen sind die einzelnen biologischen Arbeitsstoffe verschiedener Risikogruppen, ist für die Festlegung ... die Risikogruppe des biologischen Arbeitsstoffes mit dem höchsten Gefährdungsgrad maßgebend.

- (2) Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung sind für alle gezielten Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen die in Betracht kommenden Schutz-Maßnahmen zu ermitteln. Es sind immer mindestens die allgemeinen Hygiene-Maßnahmen der Schutzstufe 1 festzulegen. Zusätzlich sind für biologische Arbeitsstoffe
- 1. der Risikogruppe 2 die Sicherheits-Maßnahmen der Schutzstufe ... festzulegen.
- **§7** (1) Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeurteilung bei nicht gezielten Tätigkeiten ... durchzuführen. Dabei ist zu prüfen, ob die nach §5 beschafften Informationen eine abschließende Gefährdungsbeurteilung und die Zuordnung der Tätigkeit zu einer Schutzstufe ... ermöglichen. Treten bei einer Tätigkeit mehrere biologische Arbeitsstoffe gleichzeitig auf, sind die einzelnen biologischen Arbeitsstoffe, soweit dies möglich ist, jeweils für sich zu bewerten.
- (2) Kann die Tätigkeit einer Schutzstufe zugeordnet werden, sind .. für Tätigkeiten .. die in Betracht kommenden Schutz-Maßnahmen zu ermitteln und die erforderlichen Sicherheits-Maßnahmen ... so auszuwählen und festzulegen, dass die Gefährdung der Beschäftigten dadurch soweit wie möglich verringert wird. Mindestens sind die allgemeinen Hygiene-Maßnahmen der Schutzstufe 1 .. festzulegen.
- (3) Kann die Tätigkeit einer Schutzstufe nicht zugeordnet werden, sind nach dem Stand der Technik Art, Ausmaß und Dauer der Exposition der Beschäftigten gegenüber biologischen Arbeitsstoffen zu ermitteln und die Gefährdung zu beurteilen. Die erforderlichen Schutz-Maßnahmen sind nach dem Stand der Technik festzulegen.
- **§8** Die Gefährdungsbeurteilung ist vor Aufnahme der Tätigkeiten durchzuführen und danach
- 1. bei Änderungen der Arbeitsbedingungen, die zu einer erhöhten Gefährdung der Beschäftigten führen können,
- 2. bei der Feststellung einer Kontamination des Arbeitsplatzes, ...
- zu wiederholen, andernfalls spätestens nach Ablauf eines Jahres zu überprüfen. Der Betriebs- oder Personalrat, der Betriebsarzt oder der Arzt nach §15 Abs. 5 sowie die Fachkraft für Arbeitssicherheit sind bei der Gefährdungsbeurteilung zu beteiligen. ... (Es) müssen Unterlagen nach §6 Abs. 1 Satz 1 und 2 des Arbeitsscutzgesetzes vorliegen, wenn dort nicht ausschließlich gezielte Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 1 ... oder hinsichtlich der Gefährdung vergleichbare nicht gezielte Tätigkeiten durchgeführt werden. Die Unterlagen müssen bei gezielten Tätigkeiten ein Verzeichnis der biologischen Arbeitsstoffe enthalten. Bei nicht gezielten Tätigkeiten ist dieses Verzeichnis zu führen, soweit die biologischen Arbeisstoffe für die Gefährdung nach §7 maßgeblich sind.
- **§10** (6) Das Arbeitsverfahren und die technischen Schutz-Maßnahmen sin d grundsätzlich so zu gestalten, dass biologische Arbeitsstoffe am Arbeitsplatz nicht grei werden. ...
- (9) Ist die Sicherheitstechnik eines Arbeitsverfahrens fortentwickelt worden, hat sich diese bewährt und erhöht sich die Arbeitssicherheit hierdurch erheblich, ist das Arbeitsverfahren innerhalb eines angemessenen Frist dieser Fortentwicklung anzupassen.
- (10) Biologische Arbeitsstoffe sind sicher zu lagern. Es sind nur solche Behälter zur Lagerung, zum Transport oder zur Beseitigung von biologischen Arbeitsstoffen zu verwenden, die hinsichtlich ihrer Beschaffenheit geeignet sind, den Inhalt sicher zu umschließen. Die Behälter sind für die Beschäftigten im Hinblickk auf die davon ausgehenden Gefahren in geeigneter Weise deutlich erkennbar zu kennzeichnen.
- **§11** (2) Um die Kontamination des Arbeitsplatzes und die Exposition der Beschäftigten so gering wie möglich zu halten, sidn die Funktion und die Wirksamkeit von technischen Schutz-

Maßnahmen regelmäßig zu überprüfen. Kann das Freiwerden von biologischen Arbeitsstoffen nicht sicher verhütet werden, ist zu ermitteln, ob der Arbeitsplatz kontaminiert ist. Dabei ist die mikrobielle Belastung der Luft am Arbeitsplatz zu berücksichtigen.

- **§12** (1) (Es) ... ist vor Aufnahme der Tätigkeiten eine Arbeitsbereichs und stoffbezogene Betriebsanweisung zu erstellen.
- (2) ... Die Unterweisung ist vor Aufnahme der Tätigkeiten mündlich und arbeitsplatzbezogen durchzuführen sowie ... zu wiederholen. ... festzuhalten und von Unterwiesenen durch Unterschrift zu bestätigen.
- (3) Für Tätigkeiten, bei denen erfahrungsgemäß aufgrund erhöhter Unfallgefahr mit einem Infektionsrisiko oder, als Folge eines Unfalls, mit schweren Infektionen zu rechnen ist, müssen zusätzlich Arbeitsanweisungen zu r Vermeidung von Betriebsunfällen am Arbeitsplatz vorliegen. Dies filt auch für -... Instandhaltungs-, Reinigungs-, Änderungs- oder Abbrucharbeiten in oder an kontaminierten Anlagen, Geräten oder Einrichtungen.
- (4) Die im Gefahrenbereich Beschäftigten und der Betriebs- oder Personalrat sind über Betriebsstörungen, die die Sicherheit oder Gesundheit der Beschäftigten gefährden können, und über Unfälle unverzüglich zu unterrichten.
- **§13** (Anzeige- und Aufzeichnungspflicht nur für Tätigkeiten der Risikogruppe 3 und 4; dies berührt nicht die Pflicht zur Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung bei Risikogruppe 2)
- §15 (1) (Arbeitsmedizinishce Vorsorge bei Arbeiten mit Erregern der Risikogruppe 4)
- (2) Beschäftigte sin d bei sonstigen gezielten Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 3 und sonstigen nichtgezielten Tätigkeiten mit vergleichbarer Gefährdung ... arbeitsmedizinishce Vorsorgeuntersuchungen anzubeiten. Satz 1 gilt entsprechend für die Risikogruppe 2, es sei denn, aufgrund der Gefährdungsbeurteilung und der getroffenen Schutz-Maßnahemn ist nicht mit einem Gesundheitsschaden zu rechnen.
- (3) Beschäftigten, die sich eine Infektion oder eine Erkrankung zugezogen haben, die auf Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen zurückzuführen sein kann, sind unverzüglich arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen anzubieten.
- §16 (1) ... ist die zuständige Behörde auf ihr Verlangen über
- 1. Das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung und die der Beurteilung zugrunde liegenen Informationen,
- 2. die Tätigkeiten, bei denen Beschäftigte tatsächlich oder möglicherweise gegenüber biologischen Arbeitsstoffen exponiert worden sind, und die Anzahl dieser Beschäftigten,
- 4. die getroffenen Schutz- und Vorsorge-Maßnahmen einschließlich der Betriebs- und Arbeitsanweisungen ...

zu unterrichten.

Anhang VIII Arbeiten mit Sondergasen

Druckgasflaschen können durch den Überdruck im Inneren und durch die Art das enthaltenen Gases ein erhebliches Gefahrenpotential darstellen. Auch bei Bränden können von gelagerten, bereitgestellten und in der Entleerung befindlichen Druckgasflaschen wegen der Möglichkeit des Zerknalls hohe Gefährdungen ausgehen. Dabei können Brandbekämpfer ernsthaft gefährdet werden und/oder hohe Sachschäden entstehen. Tätigkeiten mit Druckgasflaschen lassen sich trotzdem sicher gestalten, erfordern aber bei der Gefährdungsbeurteilung besondere Sorgfalt und Sachverstand.

Der Umgang mit Sondergasen und Druckgasflaschen ist deshalb grundsätzlich nur ausdrücklich autorisierten Personen und nach Einweisung gestattet. Er ist in der Technischen Regel Druckgase TRG 280 "Betreiben von Druckgasbehältern" festgelegt. Diese finden grundsätzlich Anwendung. Diese wird demnächst (2010?) durch die Technischen Regeln für Betriebssicherheit TRBS 3145 "Ortsbewegliche Druckgeräte, Treibgastanks und Aerosolpackungen – Füllen, Lagern, Bereithalten, innerbetrieblicher Transport, Entleeren" ersetzt.

Druckgasflaschen werden ausschließlich in dem Gittercontainer vor dem Hintereingang vorgehalten; dort werden auch leere Flaschen bis zum Abtransport gelagert. Flaschen zum Handgebrauch werden in den beiden Gasflaschenschränken in den Fluren (EG) angeschlossen. Dort dürfen Gase verschiedener Gefahrstoffklassen gemischt abgestellt werden.

- Nach dem Anschluss der Flaschen muss die Dichtigkeit überprüft werden.
- Die Flaschen sind, wenn es das angeschlossenen Gerät zulässt, nach Betriebsende zu verschließen.
- Zum Transport ist die Sicherheitskappe aufzuschrauben und der Transportwagen zu benutzen.
- Läßt sich die Aufstellung im Labor nicht vermeiden, ist die Aufstellung mit dem Sicherheitsbeauftragten zu besprechen. So muss der Abstand zu einer Heizung mind. 0,5 m betragen; auf eine Befestigung zum Schutz gegen Umfallen ist zu achten; im gleichen Raum dürfen brennbare Flüssigkeiten nur zum Handgebrauch gelagert werden; der Raum ist auch von außen als Aufbewahrungsort von Druckflaschen zu kennzeichnen; Druckflaschen mit giftigen Gasen unterliegen besonderen Vorschriften;
- Die Sicherheitsdatenblätter des Handels (bei uns z.Zt. AirLiquide) sind für alle genutzten Gase an den Türen der Gasflaschenschränke leicht zugänglich aufzubewahren. Sie sind zu beachten.
- usw.

Arbeiten mit Stickstoff

Erstickungsgefahr bei Arbeiten mit Stickstoff:

Bei zu hohen Stickstoffkonzentrationen verliert man schlagartig - ohne jede Vorwarnung - das Bewusstsein, und der Tod kann bereits nach wenigen Atemzügen eintreten. Da Stickstoff farb- und geruchlos ist, kann er vom Menschen nicht wahrgenommen werden.

Stickstoff ist zu 78 % in unserer Atemluft enthalten und wird daher auch nicht als Gefahrstoff im Sinne des Chemikalienrechts eingestuft (ähnlich Wasser). Daran mag es liegen, dass den Gefährdungen durch Stickstoff, verglichen mit anderen stofflichen Gefahren, manchmal weniger Aufmerksamkeit geschenkt wird. Dies jedoch zu Unrecht, wie immer wieder vorkommende Unfälle zeigen.

Schutzmaßnahmen:

Gerade weil die Gefährdungen durch Stickstoff schwer erkennbar sind, müssen die erforderlichen Schutzmaßnahmen unbedingt beachtet werden (siehe auch Unfallverhütungsvorschrift "Gase"). Dies gilt bei uns besonders für das Hineinbeugen in enge Öffnungen und Behälter, zum Beispiel Wartungsarbeiten am "Stickstoffzelt" (Anaerobenkammer).

- Bei Arbeiten mit Stickstoff niemals alleine arbeiten.
- Immer auf gute Durchlüftung des Raumes achten (Lüftung einschalten).
- Geschlossene Ecken und Nischen oder gar Hohlräume meiden.
- ♦ Bei Unfällen mit Stickstoff (Ohnmacht etc.) **SOFORTIGE WIEDERBELEBUNG** einleiten! nicht erst das Eintreffen des Ersthelfers, Sanitäters oder Arztes abwarten!

Anhang IX Sicherheitsorientierung im Labor

Ein Plan mit den Fluchtwegen und Feuermeldern hängt in den Labors aus. Bitte machen Sie sich mit der Umgebung Ihres Arbeitsplatzes (aller Räume, in denen Sie tätig sind) vertraut und vergewissern Sie sich, dass Sie folgende Fragen beantworten können (bitte abhaken):

- Wo ist die Notdusche?
- Wo ist die Augendusche?
- Wo ist der Gas-Notaus-Schalter?
- Wo ist der Elektro-Notaus-Schalter?
- ♦ Von welchem Telefon aus kann ich die Notrufnummern antelefonieren? Wo ist die Notrufnummernliste?
- ♦ Wie kann ich die Arbeits-Kollegen im Notfall erreichen?
- ♦ Was sind die Fluchtwege? (auch z.B. durchs Fenster auf den Balkon)
- ♦ Wo ist der Sammelplatz?
- ♦ Wo ist der Feuerlöscher? Wie wird er benutzt (Handhabung)?
- ♦ Wo ist eine Brandschutzdecke?
- ♦ Wo ist ein Sandlöscher? (nur einzelne im Institut)
- Vo ist der nächste Verbandskasten?
- Wo ist der Sanitätsraum?
- Wie erreiche ich den Laborleiter in Notfällen (auch außerhalb der Dienstzeit)? Wen muß ich sonst anrufen, wenn etwas schiefgeht? (Ersthelfer, andere Laborleiter, BBS)
- ♦ Von welchen Chemikalien geht die Gefahr von Vergiftungen, Verätzungen, Explosion, Brand aus? Was muß ich im Notfall bei jeder einzelnen tun?
- ♦ Von welchen Bakterien geht Infektionsgefahr aus? Welche? Wo stehen sie?
- Wo ist die Betriebsanweisung mit allen Anlagen? Habe ich sie durchgelesen?

Anhang X Digestorien (Abzüge)

Der Abzug ist eine der wichtigsten sicherheitstechnischen Einrichtungen im Labor. Arbeiten, bei denen Gase, Dämpfe, Aerosole oder Schwebstoffe in gefährlicher Konzentration oder Menge auftreten können, dürfen grundsätzlich nur in Abzügen durchgeführt werden. Der Frontschieber des Abzugs schützt darüber hinaus vor Spritzern und Splittern. Der Frontschieber ist grundsätzlich geschlossen zu halten und darf nur soweit geöffnet werden, wie unbedingt notwendig.

Das Digestorium ist kein Aufbewahrungsort für Lösungsmittel und Gefahrstoffe: werden diese Stoffe nicht gerade benutzt, müssen sie im Lösungsmittelschrank, Säure/Laugeschrank (beide unter den Digestorien), im Lösungsmittelkeller oder im verschlossenen Gefahrstoffschrank aufbewahrt werden!

Die Funktion des Abzugs wird jährlich durch technisches Personal überprüft. Trotzdem ist eine Überprüfung der Funktionsfähigkeit durch den Benutzer vor jedem Gebrauch notwendig: sehen Sie nach, ob der Schalter auf "I" steht und ob das grüne Kontrolllicht aufleuchtet; fühlen Sie mit der Hand oder einem losen Papierstreifen, ob die Luft abzieht; schließen Sie den Frontschieber so weit als möglich – nur dann ist gewährleistet, dass aus dem Digestorium nichts austreten kann. Und: nur ein aufgeräumtes Digestorium ermöglicht sauberes Arbeiten!

Hinweis: die Lüftungsanlage in unserem Gebäude ist auf 80 % der Volllast ausgelegt; die Abluft durch die Abzüge muß durch Zuluft entsprechend kompensiert werden. Das wird durch "Volumenstromregler" automatisch geregelt. Wenn <u>alle</u> Abzüge an einem Lüftungsstrang in Betrieb sind, kann nicht genügend Luft zu- und abgeführt werden; dies führt zu Unterfunktions-Störungsmeldungen (rotes Warnlicht am Abzug, sowie Alarmton, der nach einiger Zeit verstummt). Beenden Sie dann <u>sofort</u> alle Arbeiten mit Gefahrstoffen und schließen Sie den Frontschieber sofort vollständig. "Unterfunktion" heißt aber nicht notwendigerweise, dass gar keine Luft abzieht: ein Grundstrom an Abluft zieht immer in den Abzug hinein. Dies verhindert bei geschlossenem Frontschieber ein Austreten von Gefahrstoffen.

<u>Eine Bitte</u>: Konzentrieren Sie Abfall-Behälter, die dauernd unter dem Abzug stehen müssen, auf einige wenige Digestorien und schalten Sie andere Digestorien ab, wenn sie nicht gebraucht werden; dann können alle Institutsangehörigen sicher arbeiten, wenn es nötig ist. Behälter mit Gefahrstoffen haben außerhalb der konkreten Arbeiten mit ihnen im Abzug nichts verloren!

Anhang XI

Checkliste: Verpackung gefährlicher Abfälle zur Entsorgung

1.	Gefahrgut ist für den Transport zugelassen, d.h. es sind ausschließlich die gemäß der Behälterkennzeichnung zugelassenen Stoffe eingefüllt!	Ja Nein
2.	Die Verpackung (z.B. der Abfallbehälter) ist für den Gefahrguttransport zugelassen (d.h. es wurde der vom Referat 54 zur Verfügung gestellte Abfallbehälter verwendet)!	Ja Nein
	z.B. UN 1H1 / Y 1.2//D//BAM/ für die Kanister UN 3H2 / Y//D//BAM für die Betriebsmitteltonne Die Kunststoffbehälter dürfen nicht älter als 5 Jahre sein ! Evtl. Herstelldatum Verschlussdeckel beachten (< 5 Jahre) !	
3.	Der Behälter ist unbeschädigt sowie sauber und ordnungsgemäß dicht verschlossen!	Ja Nein
4.	Der Behälter ist äußerlich frei von gefährlichen Stoffanhaftungen !	Ja Nein
5.	Erhalt eines sonstigen Nachweis über den Verbleib des Gefahrgutes (unterschriebenes Formblatt "Behälteranforderung, Abfallabholung)!	Ja Nein
6.	Gefahrgutübernehmenden auf den Gefahrguttransport hingewiesen ! (auch im Haus)	Ja Nein
7.	Die Verpackung (z.B. der Abfallbehälter) trägt die erforderliche Kennzeichnung (z.B. Gefahrzettel, UN-Nummer) !	Ja
	Die Aufkleber wurden nicht verändert und kleben dauerhaft auf dem Behälter! Lösemittel: Flamme und Totenkopf (Gefahrzettel 3 + 6.1) Säuren/Laugen: Ätzend und Totenkopf (Gefahrzettel 8 + 6.1)	Nein
8.	Einhalten der maximalen Füllhöhe bei Abfallbehältern für flüssige Stoffe!	Ja
	Bei Kanistern nur bis zum oberen Rand der "Bauchbinde" !	Nein

Der Versand des Gefahrgutes darf nur erfolgen, wenn alle Einzelpunkte mit ja beantwortet wurden oder die Punkte für den Einzelfall nicht zutreffen! Bei Problemen oder Fragen:

Gefahrgutbeauftragter des Lehrstuhl MB, Dr. W. Schwarz Tel. 08161-71-5445

Anhang XII Mikroskope, Mikroskopie-Labor

Die Mikroskope dürfen nur nach vorhergegangener Anleitung durch entsprechend autorisiertes Personal benutzt werden. Alle Mikroskope dürfen nach der Arbeit nur gereinigt und korrekt eingestellt (geköhlert) verlassen werden. Änderungen der Grundeinstellungen und von Grundkonfigurationen an den Geräten (z.B. Austausch von Filtern, Objektiven, ...) sowie der Lampenwechsel dürfen nur von autorisiertem Personal vorgenommen werden. Bei Defekten ist das betreffende Gerät unter Angabe der Störung zu kennzeichnen und der zuständige Laborleiter über die Störung umgehend zu informieren.

Bei Nutzung des Konfokalen Laser Raster Mikroskops, sowie der Epifluoreszenzeinrichtungen der anderen Mikroskope sind die Nutzung in den bei den Gräten befindlichen Logbüchern stets und exakt zu dokumentieren.

Bei Nutzung der Epifluoreszenzeinheiten müssen zuvor die Lampenbrennzeiten geprüft werden. Ab 100 Stunden Betriebsdauer kann es zu einem Leistungsabfall der UV-Lampen kommen. Diese sind dann, bzw spätestens nach 200 Stunden Brenndauer von autorisiertem Personal zu erneuern. Bei Nicht-Nutzung der Lampen von mehr als 20 Minuten Dauer, müssen die Lampen aus Kostengründen abgeschaltet werden. UV-Lampen dürfen dann aber erst nach einer Abkühlphase von mindestens 30 Minuten wieder eingeschaltet werden (Vorsicht, Lampen-Implusionsgefahr!). Diesbezüglich sind vor Inbetriebnahme die Vorausgegangenen Logbucheintragungen zu kontrollieren. Nicht immer ist es notwendig, Epifluoreszenzeinheit parallel zu den Lasereinheiten in Betrieb zu halten. Zellen können durchaus kostengünstigen Durchlichtauch im oder Phasenkontrastverfahren gesucht und fokusiert werden. UV-Lampen sind sehr teuer, also helfen Sie bitte mit, Betriebskosten zu sparen.

Im Mikroskopraum ist ein Tisch gekennzeichnet, an dem die Probenvorbereitung und vorübergehende Aufbewahrung (nur für die Dauer der mikroskopischen Arbeiten), sofern nicht in einem anderen Labor machbar, durchgeführt werden kann (Einbettung der Präparate und Auflegen von Deckgläsern). Die Arbeitsflächen neben den Mikroskopen sind ausschließlich für Dokumentationszwecke zu nutzen. Mit mit gesundheitsschädlichen Stoffen versetzten Präparaten (z.B. mit DAPI) ist vorsichtig umzugehen um Kontaminationen zu vermeiden. Eine Lagerung von Proben im Mikroskopie-Labor über die Dauer eines Arbeitstages hinaus ist nur nach vorhergehender Absprache mit dem zuständigen Laborleiter gestattet. Die mehrtägige Lagerung lebender Proben ist aber in jedem Fall untersagt.

Die Lebend-Beobachtung von L2/S2-Organismen ist im Mikroskopie-Labor (Raumnr. 009) nicht gestattet!

Autorisiertes Personal für die Einweisung zum Mikroskopieren: Dr. Natuschka Lee Autorisiertes Personal zum Ändern der Grundeinstellungen der Mikroskope und zum Lampenwechsel: Dr. Natuschka Lee

Anhang XIII Umgang mit Pikrinsäure- und Quecksilber-haltigen Chemikalien

Mit Pikrinsäure oder Quecksilber kontaminierte Verbrauchsmaterialien (Einwegflaschen, Pipettenspitzen, Reagenzgefäße, Kanülen, Papier, etc.) sind getrennt in gesondert gekennzeichneten Gefäßen zu sammeln und zu entsorgen! Dasselbe gilt für anfallende Flüssigabfälle. Mit Pikrinsäure kontaminierter Abfall muss stets mit einem Anteil von 30% (Masse) Wasser versetzt werden um einer Selbstentzündung vorzubeugen. Pikrinsäurehaltige Behälter sind daher in jedem Fall luftdicht verschlossen zu lagern!

Volle Abfallbehälter werden im Lösungsmittelraum gelagert und sind am Arbeitsplatz durch leere zu ersetzen, bzw die im Labor gebräuchlichen kleinen Abfallbehälter werden in die entsprechenden, aber größeren Tonnen (lagern im Lösungsmittelraum) im Abzug entleert. Die Behälter müssen vollständig und richtig gekennzeichnet sein (Pikrinsäure mit den GefahrenzeichenTotenkopf T und Explosiv; Quecksilber mit dem Zeichen Totenkopf T+). Sind nur mehr wenige leere Abfallbehälter vorrätig, müssen über den Laborleiter rechtzeitig neue angefordert werden.

Beim Umgang mit Pikrinsäure ist besondere Vorsicht geboten (explosiv im trockenen Zustand und bei Kontakt mit Metallen oder Metallsalzen). Die entsprechenden Behälter sind in Kunststoffwannen, getrennt von anderen Chemikalien, zu stellen (Lösungsmittelraum, Abzüge). Beim Arbeiten mit Pikrinsäure ist desweiteren darauf zu achten, dass keine Hilfsmittel bestehend aus Metall oder Metallsalzen zur Bearbeitung dieser Chemikalie verwendet werden, also auch keine Pipetten mit metallener Spitzenabwurfvorrichtung oder Metallkolben (im Pipettenschaft) verwenden! Zudem sind das Tragen von Nitrilhandschuhen (keine Latex-Handschuhe!), Labormantel und Schutzbrille Pflicht.

Mit Pikrinsäure oder Quecksilber versetztes Probenmaterial darf nur in geeigneten Gefäßen (chemikalienresistent, luft- und wasserdicht, für Pikrinsäure auch metallfrei) gelagert und transportiert werden. Sowohl mit Pikrinsäure als auch mit Quecksilber versetzte Chemikalien sind verschlossen aufzubewahren.

Im übrigen gelten die Verhaltensmaßregeln der entsprechenden Sicherheitsdatenblätter.

Die Beschaffung, sowie der Umgang und der Transport von Pikrinsäure und Quecksilber, bzw. von mit diesen Chemikalien versetzten Stoffen, sowie deren Weitergabe bedarf der vorausgehenden Genehmigung duch den Laborleiter.

Zum Transport der Chemikalien, bzw. der mit diesen Chemikalien versetzten Proben, gelten folgende Regeln:

- Zusammenladeverbot auf einer Ladefläche oder in einem Container
- Rauchverbot beim Be- und Entladen
- Verbot von Feuer oder offenem Licht beim Be- und Entladen
- Mitführen von tragbaren Beleuchtungsgeräten (Taschenlampen gemäß Rn. 10353; eine je Person)
- Bei Internationalem Transport: Mitführung des Beförderungspapieres, sowie eines 2-kg-Feuerlöschers

- Die Beförderungsmenge (Brutto-Gewicht) ist im Falle von mit Pikrinsäure versetztem Material auf maximal 20 kg, von mit Quecksilber versetztem Material auf maximal 300 kg beschränkt.
- Klare und deutlich lesbare Bezeichnung auf den Transportbehältern.
- Das Mitführen der Sicherheitsdatenblätter wird empfohlen
- Verbot des Transportes in Flugzeugen.

Anhang XIV Besorgung und Verschickung von Mikroorganismen

- Die Bedeutung der persönlichen Verantwortung in den Biowissenschaften ist stetig gewachsen. Siehe das neue WHO Laboratory Biosafety Manual (Zusammenfassung in BioForum 28 (12):34-35 (2005)).
- Bei jeder Weitergabe oder Besorgung von Mikroorganismen ist der Arbeitsgruppenleiter einzubeziehen, bei Organismen der RG II auch der BBS.
- Bevor MO mit jeglichem Gefährdungspotential besorgt oder weiter gegeben werden, muss die Notwendigkeit einer behördlichen Umgangsgenehmigung, evtl. sogar der Import- oder Exporterlaubnis sowohl für den Versender als auch für den Empfänger geklärt werden. Siehe auch evtl. www.wppo.org oder www.oie.int.
- Bei Transporten ist immer ein 3-faches Containment zu beachten. Postversand von (potentiell) pathogenen oder von gentechnisch manipulierten Stämmen ist grundsätzlich verboten (gelten als Gefahrgut). Die wenigen Ausnahmen sind sehr strikt zu beachten. Bei Lufttransport gelten die ICAO Technical Instructions der IATA (Näheres auf www.wfcc.info).
- Bei Importen und Exporten biologischen Materials (auch z.B. Bodenproben für die Isolierung) ist die Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt zu beachten. Vor der Entnahme biologischen Materials vor Ort ist im Ursprungsland die Erlaubnis (*Prior Informed Consent*, PIC) der zuständigen Behörde(n) ("*PIC Authority*") einzuholen. In D ist dies der CBD National Focal Point (<u>www.biodivchm.de</u>). Vom Isolator biologischen Materials ist im Sinne der CBD die Transparenz der Herkunft zu dokumentieren. Die Weitergabe eines MO kann auch durch ein "*Material Transfer Agreement*" geregelt sein, dies ist dann stets Begleitdokument.
- Bei jeder Versendung eines MO sind die entsprechenden Begleitpapiere beizulegen – siehe EU Direktive 93/112/EC. Beachte aber die Änderungen in der "Sicherheitsinformation" durch das europäische Projekt EBRCN (www.ebrcn.org). Aufgeführt müssen werden: Beschreibung des biol. Agens, Risikobewertung, Laborschutzstufe, Maßnahmen für Erste Hilfe, Schutz gg. Kontamination, Schutz der Umwelt, Umgang und Aufbewahrung, Transport, pers. Schutzausrüstung, toxikologische Information, Entsorgung.
- Missbrauchsregelungen gemäß BTWC (Biological Toxin Weapons and Convention): siehe EU-Ausfuhrlisten, nationale Gesetzaebuna Kriegswaffenkontrolle und Australische Gruppe. Dies gilt auch für einige Bakterien der RG II, wie z.B. Staphylcoccus aureus, und einige Pflanzenpathogene der RG I. Die Listen sind offen und ändern sich gelegentlich! In D Auskunft über BAFA (www.bafa.de), z.B. auch beim oft unterschätzten Bereich Wissens- und Knowhow-Transfer bei technischer Unterstützung.

Anhang XV

Gesundheitsschutz

HR 6 - Sicherheit & Strahlenschutz

Bereich der TUM Weihenstephan:

Rettungsdienst	Kurzwahl: 9-622 bzw. <u>Telefon:</u> 0 - 19 222 *) *) die Vorwahl 0 bez ieht sich auf fernamtsberechtigte Telefonapparate!	
Krankenhaus Freising	Kurzwahl: 9-691 bzw. <u>Telefon:</u> 0 - 24 30 00 *) *) die Vorwahl 0 bezieht sich auf fernamtsberechtigte Telefonapparate!	
Betriebsärztliche Betreuung der TUM und FH , Bereich Weihenstephan	Frau Dr. med. A. Dietlmeier und Frau Dr. med. G. Hohmann	
Durchgangsärzte	Prof. Dr. med. Holzmüller, Krankenhaus Freising <u>Telefon:</u> 0 - 24 42 02 Dr. med. Gohritz, Fabrikstr. 8, Freising <u>Telefon:</u> 0 - 12 08 8 Dr. med. Pötsch und Dr. med. Lengl, Gute Änger 15, Freising <u>Telefon:</u> 0 - 82 90 0 *) *) die Vorwahl 0 bezieht sich auf fernamtsberechtigte Telefonapparate!	
Augenärzte	Dr. med. Király-Bösl, Untere Hauptstr. 25, Freising <u>Telefon:</u> 0 - 74 24 Drs. med. Kommerell, Fabrikstr. 8, Freising <u>Telefon:</u> 0 - 94 14 8 Dr. med. Spielmann, Untere Hauptstraße 37, Freising <u>Telefon:</u> 0 - 92 50 5 Dr. med. Stark, Untere Hauptstraße 27, Freising <u>Telefon:</u> 0 - 92 10 1 *) *) die Vorwahl 0 bezieht sich auf fernamtsberechtigte Telefonapparate!	
Gift-Notruf	Toxikologische Abt. der II. Med. Klinik, Klinikum rechts der Isar der TUM Kurzwahl: 9-277 bzw. Telefon: 0 - 089 / 19 24 0 *) *) die Vorwahl 0 bezieht sich auf fernamtsberechtigte Telefonapparate!	
Psychosoziale Beratung Aus vertraglichen Gründen Nur für Mitarbeiter der TUM !!!		

Frau Dr. med. A. Dietlmeier

Anschrift: Neptunstr. 16a

Anschrift: Lena-Christ-Straße 53

85368 Moosburg

85386 Eching

Telefon: 08761/754211,

Telefon: 089/37001639, Fax: 089/31902874

Fax: 08761/754214 gabi.hohmann@gohohmann.de

Frau Dr. med. G. Hohmann

dr.dietlmeier@web.de gabi.hohmann@gohohm

Sprechstunden bei der TUM/FH: Dienstag und Freitag: von 8.00 - 12.00 Uhr

Sprechzimmer:

Raum HU 40, Zentrales Hörsaalgebäude, Am Forum 4

(Nähe Mensa, im Untergeschoß des Hörsaalgebäudes, Westseite) Telefon: 08161 / 71 3908

Wachdienst Weihenstephan: Kurzwahl 9320 oder 0160-96713334

Anhang XVI

Pflege von Zentrifugenrotoren

Zentrifugenrotoren stellen für jedes Labor eine bedeutende Investition dar. Daher ist es wichtig, die Rotoren angemessen zu pflegen und zu warten. Dabei soll neben der maximalen Leistung und Lebensdauer der Rotoren auch die Sicherheit der Anwender gewährleistet werden!

Rotorenpflege

Die richtige Pflege der Rotoren ist entscheidend für die Sicherheit und Langlebigkeit. Neben der Senkung der Unfallgefahr kann eine regelmäßige Wartung auch die Lebensdauer des Rotos deutlich verlängern. Nachstehend sind einige einfache und effektive Wartungsschritte kurz dargestellt:

Ausspülen

Unabhängig davon, ob es sich um einen Kohlefaser-, Aluminium- oder Titanrotor handelt, sollte der Rotor **nach jeder Benutzung** mit klarem Wasser ausgespült werden, um Probenrückstände und Schmutz zu entfernen. Wenn sich Rückstände am Rotor festgesetzt haben, kann ein mildes Reinigungsmittel (Spülmittel) sowie ein weiches (!) Tuch oder eine weiche Bürste verwendet werden. Benutzen Sie niemals Werkzeuge aus Metall, um feste Ablagerungen zu entfernen. Nach dem Ausspülen ist es wichtig, den Rotor vollständig zu trocknen.

Desinfizieren

Bei der Arbeit mit möglichen Infektionserregern wird nach jeder Benutzung eine Desinfizierung empfohlen. Unterschiedliche Rotoren erfordern unterschiedliche Desinfektionsmittel. Daher ist es wichtig, das richtige Reinigungsmittel für den jeweiligen Rotor auszuwählen. So kann z.B. Bleichmittel für Kohlefaserrotoren verwendet werden, jedoch nicht für Aluminiumrotoren. Alle Rotorenhersteller legen ihren Produkten Anweisungen bei, die auf jeden Fall beachtet werden müssen. Diese Anweisungen können auch im Internet nachgesehen werden.

Sterilisieren

In einigen Fällen müssen Rotoren mit extremen Mitteln wie Autoklavieren oder UV-Bestrahlung sterilisiert werden, um gefährliche Infektionserreger abzutöten. In der Regel sind alle Rotoren, ob aus Aluminum, Titan oder Kohlefaser, autoklavierbar. Somit ist Autoklavieren die gebräuchlichste und einfachste Sterilisationsmethode. Beachten Sie bitte immer die Hinweise in den Herstellerunterlagen, ob die Rotoren autoklaviert werden können. Bei Behandlung mit Desinfektionsmitteln unbedingt vorher klären, ob das Rotormaterial die Flüssigkeiten verträgt.

Zusätzliche Wartung – Rotorteile

Neben dem Rotorgehäuse besitzen die meisten Rotoren weitere Teile wie O-Ringe, Deckelgewinde und Verschlussmechanismen, die regelmäßige Aufmerksamkeit erfordern.

O-Ringe

Obwohl O-Ringe den Hauptschutz gegen das Auslaufen der Proben darstellen, werden sie häufig vernachlässigt. Neue O-Ringe müssen vor dem Aufbringen auf einen Rotor geschmiert werden. Da viele Reinigungs- und Desinfektionsmittel den Schmierstoff entfernen, ist es noch wichtiger, die O-Ringe nach dem Spülen oder Desinfizieren zu trocknen und neu zu schmieren. O-Ringe altern nach wiederholtem Reinigen und Autoklavieren. Daher müssen sie ersetzt werden, wenn Anzeichen von Rissen oder Längung erkennbar sind.

Deckelgewinde

Die Gewinde an den Deckeln der Becher oder Rotoren müssen regelmäßig mit einem weichen, fusselfreien Tuch gereinigt werden, um Ablagerungen zu beseitigen. Durch Auftragen von etwas Schmiermittel, das vom Hersteller zugelassen sein muss, auf das Gewinde des Rotordeckels wird das leichte Öffnen und Schließen sichergestellt und das Risiko eines versehentlichen Verkantens oder der Korrosionsbildung reduziert.

Verschlussmechanismen

Verschlussmechanismen, mit denen die Deckel des Rotors oder der Becher gesichert werden, verschleißen mit der Zeit und können durch das Anbringen oder Entfernen beschädigt werden. Wenn der Verschlussmechanismus ein Gewinde besitzt, muss dieses regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden (Kerben oder Verschleiß an den Kanten der Gewindegänge). Der Verschlussmechnismus kann normalerweise von einem Servicetechniker ausgetauscht werden. Durch regelmäßige Prüfung und Reinigung der Gewinde mit einem weichen Tuch lässt sich seine Lebensdauer erheblich verlängern. Eine Schmierung dieser Teile ist typischerweise nicht erforderlich.

Durch präventive Wartung wird sichergestellt, dass Zentrifugen und Rotoren ihre wichtige Funktion bei der Probenvorbereitung zuverlässig erfüllen.

Aus: GIT Laor-Fachjournal 5/2008, p. 488-489, Autor: Tammy Goodman, Thermo Fisher Inc.

Rotoren werden <u>immer</u> außerhalb der Zentrifuge gelagert, so dass sie gut abtrocknen können (in gekühltem oder feuchtem Zustand Öffnung nach unten). Bitte nach dem Zentrifugieren <u>immer</u> kontrollieren, ob der Zentrifugenkessel sauber und trocken ist, besonders innen. Ausgelaufenes Zentrifugiergut biologisch desaktivieren und dann den Kessel trocken auswischen.

Anhang XVII

PKW-Transport von Kursmaterial

Vieles von dem Material was täglich vom Institut in den mikrobiologischenKurs (Saal P1) transportiert werden muss, ist Gefahrgut! Daher sind die Fahrten, die über öffentliches Gelände führen, prinzipiell als Gefahrguttransporte nach ADR zu handhaben.

Da wir jedoch Gefahrgut nur in geringen Mengen bzw. niedrigen Gefährdungsstufen transportieren, können die Transporte bei strikter Einhaltung der nachfolgenden Regelungen mit verringerten Auflagen durchgeführt werden:

- > keine Kennzeichnung des Fahrzeugs, und
- keine spezielle Ausbildung des Fahrers.

Regelungen:

- als Gefahrgut gilt insbesondere: Ethanol in Flaschen; Flaschen mit Lugolscher Lösung; Färbelösungen; Behälter mit Flüssigabfall; bewachsene Agarplatten; Kulturröhrchen mit Staphylococcus aureus.
- alles Gefahrgut ist gegen Verrutschen und Umkippen, sowie gegen Auslaufen zu sichern; dazu in Plastikwannen stellen (feste Stoffe auch in Kartons möglich). Diese Boxen sind mit dem LQ-Zeichen zu markieren (limited quantities).
- ➤ Bakterienkulturen von *S. aureus* sind in auslaufsicheren, dicht verschließbaren Plastikboxen zu transportieren. Drinnen gegen Umfallen sichern. Diese Box ist mit dem LQ-Zeichen zu markieren (limited quantities).
- ➤ Ein 2 kg-Feuerlöscher ist bei allen Fahrten mitzuführen.